CarOnSale

Fiat 500L Trekking Rock N Road Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 55*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2016	115.038km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 500L Trekking Rock N Road Edition [DE - Van5 1.4 T-Jet EU6, Rock N Road Edition, 2015 - 2016]	KATEGORIE Van
FIN ZFA19900005286226	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 115.038km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.368 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 96.285km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 166g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Korrosion

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	55 µm
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	1480 µm ⚠
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	75 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Design-Kit Trekking
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Infotainment-System: UConnect mit Navigationssystem (Touchscreen 5")
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,4 Ltr. - 88 kW 16V Turbo
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar / verschiebbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Seitenschutzleisten mit Chrom-Applikationen
- Sensor-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts zum Tisch umklappbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Stoßfänger in Sport-Design
- Türgriffe außen verchromt
- Fahrwerk erhöht
- Freisprechanlage Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Innenraumfilter: Pollenfilter

Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch hinten
- Kopfstütze hinten mitte
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Regen-/Lichtsensor
- Sonderlackierung Bicolore

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















FCA ITALY S.P.A.


CarOnSale


SWR1 RLP










WARTUNGSNACHWEISE
Bitte überprüfen Sie in Ihrer Betriebsanleitung welche Wartungsintervalle für Ihr Fahrzeug vorgesehen sind. Ihr Servicepartner bestätigt jede durchgeführte Wartung jeweils in einem der folgenden Felder.
500L
Autocenter GmbH
57518 Alsdorf • Boehlstr. 1
Tel. 02741 / 973888
GARANTIE
SERVICE



83.532
22.03.2022
Autocenter GmbH
57518 Alsdorf • Boehlstr. 1
Tel. 02741 / 973888
64.713
04.04.2022
96.285
25.11.2024
KFZ-Meisterbetrieb
GARANTIE
SERVICE


FIAT
FIAT


FCA
CERTIFICATO
DI CONFORMITÀ CE






18.04.2016
FIAT
ZFA19900005288226
500L
FCA Italy (1)
Mehrzweckfahrzeug
Benzin
57548 Kirchen
04.2016


Zulassungsbescheinigung Teil I
ist bei Wiederinbetriebnahme des Fahrzeuges vorzulegen.
TÜV



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)