CarOnSale

Skoda Rapid Ambition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



09/2014	94.733km	LEISTUNG 105 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Rapid Ambition [DE - LimS5 1.2 TSI EU5, Spaceback Ambition, 2013 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBEN6NH9F4504282	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 94.733km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 84.082km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Reifenschäden: Alle vier Stahlfelgen korrodiert;

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Antennenstab mit Tierbiss; leichte Korrosion an den Achsaggregaten; Aussenmantel Abgasanlage mit Korrosion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Brillenfach
- Handbremshebelgriff Leder
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Reifen-Reparaturkit
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Fensterheber elektrisch vorn
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung
- 6 Lautsprecher
- Dachantenne
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Multifunktionsanzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Verglasung getönt
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Maxi-DOT Display
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Lenkrad (3-Speichen)
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC
- Scheibenbremse hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch hinten
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Bordcomputer
- Multimediabuchse in Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einparkhilfe hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Kopf-Airbag-System
- Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Lenkrad (3-Speichen)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Klimaautomatik
- Reserverad als Notrad
- Wendematte Gepäckraum
- Sitzheizung vorn
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Perleffekt-Lackierung
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























ŠKODA AUTO a. s.
e11*2007/46*0250
TMBEN6NH9F4504282
1630 kg
2730 kg
1- 940 kg
2- 820 kg
CBZB

CarOnSale

CarOnSale
















RES/+
ON CANCEL OFF
SET/–






RADIO
INFO
LO
A/C
CLIMATRONIC
AUTO
A/C
OFF
AUX


MEDIA
RADIO
INFO










ŠKODA Rapid Spaceback
Betriebsanleitung
Serviceplan





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Porös/rissig



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Porös/rissig



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)