CarOnSale

BMW sDrive 18 d Advantage Plus

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2018	115.110km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG sDrive 18 d Advantage Plus [DE - SUV5 sDrive18d EU6d-T, Advantage Plus, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAYK51010EP94029	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 115.110km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 85.324km	LETZTER SERVICE AM 02/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**145 µm**	Beifahrertür	**145 µm**
Kotflügel vorne links	**135 µm**	Kotflügel vorne rechts	**130 µm**
Türe hinten links	**140 µm**	Türe hinten rechts	**140 µm**
Seitenteil hinten links	**145 µm**	Seitenteil hinten rechts	**145 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	-
Dach	**150 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Tiefenentladen“;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Advantage Plus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Automatische Stabilitäts-Control (ASC)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Harnstofftank (SCR): 20,5 Ltr.
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Media-System
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2670 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Serien-Fahrwerk
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sportsitze vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger vorn, Luftleitelement links und rechts (AirCurtain)
- Tagfahrlicht LED
- Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Blinkleuchten LED
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Abbiegelicht
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Race
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Navigationssystem: Navigation Plus (USB)
- Sitzheizung vorn
- Head-up-Display
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Farbmonitor (8,8 Zoll)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












NEXEN



BMW







WBAYK51010EP94029

CarOnSale

CarOnSale



















Service Historie
Datum: 11.02.2022 Service: 03988 BMW
Kilometer: 53.744 km
Datum: 10.05.2022 Service: 02365 BMW
Kilometer: 58.630 km
Datum: 30.11.2022 Service: 02365 BMW
Kilometer: 64.402 km
Datum: 21.02.2024 Service: 02365 BMW


Service Historie
Datum: 19.12.2018 Service: 03988 BMW
Kilometer: 36 km
Datum: 04.09.2020 Service: 03988 BMW
Kilometer: 29.755 km
Datum: 11.02.2022 Service: 03988 BMW
Kilometer: 53.744 km
Datum: 10.05.2022 Service: 02365 BMW


BETRIEBSANLEITUNG


EG-Übereinstimmungsbescheinigung


20.12.2018
WBAYK51010EP94029
BMW
PZX
YK51
DAW500L0
X2 SDRIVE18D
BAYER.MOT.WERKE-BMW
F2.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2017/1347BG
EURO6;WLTP2BG;P2/CI; M, N1 I
DIESEL
7.2/8.2: +120 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *DATUM
ZUR EMISSIONSKLASSE: 20.12.2018*


(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)
Nächste HU fällig im
FEB 28
DEKRA
Nächste HU
Feb 2026
30.09.2026 Außerbetriebsetzung




Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II
Fahrzeugdaten
Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!
[redacted]
20.12.2018
09.03.2022
LRA WEILHEIM-SCHONGAU
KFZ-ZULASSUNGSBEHOERDE
RATHAUSPLATZ 2
82362 WEILHEIM

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)