CarOnSale

Toyota Proace L1 Kasten Comfort

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 89*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



05/2019	110.444km	LEISTUNG 122 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Proace L1 Kasten Comfort [DE - Ka4 2.0 D-4D EU6, L1 Comfort Start/Stopp, 2018 - 2021]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN YARVFAHKHGZ147188	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 110.444km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 98.417km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	165 µm ⚠	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	175 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	295 µm ⚠	Heckklappe	500 µm ⚠
Dach	175 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Motor dreht, springt aber nicht an! Fahrzeug hatte einen gerissenen Zahnriemen, diese wurde erneuert, Motor läuft aber trotzdem nicht. Laut Einlieferer muss der Zylinderkopf erneuert werden.; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Defekt; Batterieleuchte an;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Motor dreht, springt aber nicht an! Fahrzeug hatte einen gerissenen Zahnriemen, diese wurde erneuert, Motor läuft aber trotzdem nicht. Laut Einlieferer muss der Zylinderkopf auch erneuert werden.Fahrzeug konnte technisch nicht überprüft werden!

ZUSATZINFORMATIONEN

Das Fahrzeug hat einen Motorschaden!Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug mit Firmenwerbung beklebt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Beifahrerdoppelsitz
- Beifahrersitzbank hochklappbar (Durchlademöglichkeit)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Comfort-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Klimaanlage
- Komfortsitze
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW D-4D KAT
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 3275 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 3-Sitzer
- Stop&Go-System (TSGS)
- Stop-Start-Anlage (Anlasser)
- Stop-Start-Anlage (Generator)
- Tagfahrlicht
- Toyota Smart Cargo
- Toyota Traktion Select (TTS)
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
YARVFAHKHGZ147188
3100 KG
5000 KG
1– 1500 KG
2– 1800 KG

CarOnSale

CarOnSale








SET+
SET–
CRUISE









ERWIN PHILIPP
ERWIN PHILIPP
ERWIN PHILIPP
ERWIN PHILIPP



28.05.19 5013 AKT000710
YARVFAHKHGZ147188
TOYOTA
PROACE
TOYOTA EUROPE (B)
Van
Diesel
AHKH-B2801D(1F)
WEISS
FJ847664

AUG 23
AUG 25
Landratsamt
89407 Dillingen a.d. Donau


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)