CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Hyundai i30 Intro

EZ 01/2018 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 180.066km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33*
Fahrzeug aufgenommen am: 02.09.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	**Typ/Verkaufsbezeichnung** i30 Intro [DE - LimS5 1.6 CRDi EU6, Intro (EURO 6), 2017 - 2017]		
Kategorie Limousine	**FIN** TMAH3517AJJ019539	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 180.066km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 110 PS (81 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.582 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 164.102km	**Letzter Service am** 12/2025
Emissionsklasse Euro 6b	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 01/2018	**Farbe** Schwarz	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 99g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(7 mm)	(7 mm)	(4 mm)	(4 mm)
		Kratzer	

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	145	Heckklappe	130
Dach	145		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Abbiegelicht
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Digital-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterzierleisten verchromt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe wärmedämmend

Funktions-Paket	Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 6-Gang	Getränkehalter vorn
Heckleuchten LED	Heckscheibe heizbar
Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 5-türig	Klimaautomatik 2-Zonen
Kopf-Airbag-System	Kühlergrill verchromt
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Lenkrad heizbar
Leseleuchte	Luftdüsen hinten
Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	Mittelarmlehne vorn verschiebbar
Motor 1,6 Ltr. - 81 kW CRDi KAT	Parkbremse elektrisch (EPB)
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rußpartikelfilter	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
Scheinwerfer LED	Seitenairbag vorn
Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt	Servolenkung
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitzheizung vorn
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Stoßfänger vorn mit Projektor-Nebelscheinwerfer
Türgriffe außen Wagenfarbe	Türgriffe innen verchromt
USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss	Verglasung getönt
Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Zündschloss beleuchtet	Radioempfang digital (DAB)
Farbdisplay (5,0 Zoll)	Rückfahrkamera
Einparkhilfe hinten	Mittelarmlehne vorn mit Fach
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Lenkrad (Leder)	Tagfahrlicht LED
Projektor-Nebelscheinwerfer	Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM BLACK

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























x1000rpm
0
km/h
180066








DAB/FM
08:59
WDR 5
AUTO A/C
Lo
Lo


HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
e11*2007/46*3807
TMAH3517AJJ019539
MODEL
i30
TYPE
Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRIM
PAE TRY
1860 kg
3360 kg
1- 1050 kg
2- 950 kg


CarOnSale


CarOnSale






MODE
RES +
SET –
OK


Umgebung zu Ihrer Sicherheit überprüfen.



CarOnSale


HYUNDAI
i30
CarOnSale




ARAL
5,3L
Motorölsorte
Viskosität
5W-30
Ölwechsel bei km:
164102
Datum: 01.12.25
Nächster
Ölwechsel bei km:
174102
Nächster
Ölwechsel MM/JJ:
12/2027
oder nach Service-Intervallanzeige
GLIED
Kraftfahrzeuge GmbH
49201 Dissen a.TW





Zulassungsbescheinigung Teil I

OS-K-D-191/25-00172

ME EH2908

Hartmann

Elvira


Herringhauser Straße 5
49163 Bohmte

BOHMTE,
01.2027 10.07.2025

30.01.2018 1349 AEP000002 4
HYUNDAI
HDE
HC7521
M67521
T 10
HYUNDAI MOTOR (CZ)
FZ.Z.FÄHR.BRE.D. 8 SPL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*2016/646
EURO6;WLTP/CI M, N1 I
DIESEL
0092 16W0 1582
20;BIS 1455*

61/4000 190
4340 1785
1450 1330-1436
50 -
99 1860 1860
1050 360 -
1050 950 -
76 3000 70
1500 650 - -
205/55R16 91H
205/55R16 91H
-
SCHWARZ
E11*2007/46*3807*00
10.11.2016 KW EV244929






HYUNDAI

EEC Certificate of Conformity
Certificat de Conformité CEE
Certificato di Conformità CEE
Certificado de Conformidad CEE
Certificato CEE de Conformidade
EWG Übereinstimmungsbescheinigung
EEG Certificaat van Overeenstemming
Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o
EV244929
2320716



120.000-km-Wartung
78.078 26.7.24
AWS
Bliedinghauser Str. 16
42859 Remscheid
Tel.: 02191 890 76 20

150.000-km-Wartung
164.102 01.12.25
Adolf GLIED
Kraftfahrzeuge GmbH
Haller Straße 2 · Tel. 05471/2223
49201 Dissen a.T.W.

180.000-km-Wartung

Nächster Service:
108.078
07.2028
194.102
12/2026

Achtung: An Termin für Karosserie- und Unterboden-Prüfung denken. Das weiteren ist die Betriebsstofffreigabe auf Seite 2 zu beachten!
HYUNDAI Motor Deutschland GmbH empfiehlt Shell

20



30.000-km-Wartung
7.150 30.01.19
HYUNDAI 2240
Autohaus Heinz Johann GmbH
Am Eschholz 13
42897 Remscheid

60.000-km-Wartung
14.783 30.01.20
HYUNDAI 2240
Autohaus Heinz Johann GmbH
Am Eschholz 13
42897 Remscheid

90.000-km-Wartung
47.367 01.4.21
AWS
Bliedinghauser Str. 16
42859 Remscheid
Tel.: 02191 890 76 20

Nächster Service:
37.150
30.01.20
44.783
30.01.22
77.367
04.24

Achtung: An Termin für Karosserie- und Unterboden-Prüfung denken. Das weiteren ist die Betriebsstofffreigabe auf Seite 2 zu beachten!
HYUNDAI Motor Deutschland GmbH empfiehlt Shell

19


Sicherheits-
Check-Heft
HYUNDAI
i30

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Heckklappe (Delle)