CarOnSale

Nissan Micra Mouse

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



08/2016	66.260km	LEISTUNG 80 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Micra Mouse [AT - LimS5 1.2 EU6, Mouse, (Facelift) 2015 - 2016]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN MDHFBUK13U0326877	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 66.260km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2025 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 46.237km	LETZTER SERVICE AM 03/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2016	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 115g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	75 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	75 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Audiosystem: Radio mit CD-Player und 4 Lautsprecher
- Bluetooth-Schnittstelle
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe 5-Gang
- Innenspiegel abblendbar
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Modellpflege
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (3-Speichen)
- Motor 1,2 Ltr. - 59 kW KAT
- Reserverad als Notrad
- Schaltpunktanzeige
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar (links/rechts und mitte)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: INTENSE RED (M)
- Rücksitzbank umklappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Türgriffe außen schwarz
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MDHFBUK13U0326877


CarOnSale





Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
reisinger
Reisinger KFZ GmbH




NISSAN
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
für vollständige Fahrzeuge





10
30
25
3
9
29
26
4
28
27
7
6
5





NISSAN
NISSAN MICRA


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)