CarOnSale

Mercedes-Benz E 300 DE

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



09/2019	268.220km	LEISTUNG 194 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 300 DE	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2132161A737039	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 268.220km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 250.690km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 44g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	60 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	75 µm	Heckklappe	75 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Karosserie: 5-türig
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Dachreling (Aluminium)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Scheinwerfer LED High Performance
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Ladekabel mit Schukostecker
- PRE-SAFE-System
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Lenkrad mit Multifunktion
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- KeyFree-Startsystem
- Kopf-Airbag-System vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Armaturentafel Oberteil Leder Nappa
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Ausstattungs-Paket: Business
- Ausstattungs-Paket: designo (MANUFAKTUR) Interieur (2-farbig)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Exclusive Interieur
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fernschließung Heckdeckel
- Innenausstattung: Edelholz Esche
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Innenhimmel schwarz
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Memory-Paket
- Night-Paket
- PRE-SAFE-System
- PRE-SAFE-System
- PRE-SAFE-System Impuls Seite
- Park-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Zeituhr (Analog)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung: designo-Leder Nappa
- Sitzheizung vorn
- Media-Display
- Navigations-Paket
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Keyless-Go-Paket
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Rückfahrkamera
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























DAIMLER AG
WDD2132161A737039
2800 kg
5000 kg
1- 1200 kg
2- 1600 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany



Hinten

STOP













19.09.2019 1313 HTC000173 2 1 143/3800
M1 AC - - 5005 1907
WDD2132161A737039 5 1494 2140
MERCEDES-BENZ - 84 -
R1ES 42 2800 2800
U21IT0 1200 1600 -
CZAA050A 1200 1600 -
77 3450 68
E 300 DE 2100 750 5 -
DAIMLER (D) 245/45 R18 100Y XL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 275/40 R18 103Y XL
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG SCHWARZ 9
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M; N1 I e1*2007/46*1580*15
Hybr.D/E ext.aufl. 19.07.2019 A FN174312
0028 S6DG 1950
7.2/8.2:+120 B.ANH.BETR.*BATTERIEKAPAZITÄT:13.5KWH*FZ IST BE
I WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F
.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9,AUSN.VO.Z.STVO
AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 19.09.2019*


Stadt Oldenburg (Oldb)
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
ZBI 307


FN174312
Stadt Oldenburg
Der Oberbürgermeister
26105 Oldenburg
Mercedes-Benz

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)