CarOnSale

Daihatsu Cuore Plus

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2005	147.844km	58 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Daihatsu	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Cuore Plus [DE - LimS3 1.0, Plus, 2006 - 2007]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN JDAL251S001040272	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 147.844km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 58 PS (43 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 989 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 124.147km	LETZTER SERVICE AM 10/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2005	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (13 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Heckscheibenwischer
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Rücksitzlehne klappbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zusatzbremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 3-türig
- Motor 1,0 Ltr. - 43 kW 12V KAT
- Scheinwerfer Klarglas
- Verglasung getönt
- Dachantenne
- Gurtstraffer
- Lautsprecher vorn
- Radiovorbereitung
- Seitenaufprallschutz
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























DAIHATSU MOTOR CO.,LTD.

CarOnSale




Zwischenservice, 11 Jahre / 165.000 km
KFZ & REIFEN WOLKE


22.07.2005
JDAL251S0010402?2
CUORE, CHARADE OD.MIRA
DAIHATSU (J)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4;5L
Benzin
blau
VV355135
ZU G:BIS 868!DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.07.2005*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Verformung, Rost)



- Schweller links (Verformung, Rost)



- Schweller links (Verformung, Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)