CarOnSale

Mitsubishi Colt Plus

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 39*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2024	23.366km	91 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Colt Plus [DE - LimS5 1.0 EU6d, Plus, 2023 - 2024]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF1RJA00471619245	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 23.366km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 91 PS (67 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 19.746km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2024	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	230 µm ⚠
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Andere: Linke Seite lenkt nicht mit;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: VA gebrochen ; Ungleiches Fahrwerkniveau; Fahrwerksfeder gebrochen: vorne;

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (iPod / MP3-Player)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Schwarz-Metallic
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Dachhimmel hellgrau
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurfolgeassistent (LCA)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem inkl. Fußgängererkennung und Notbremsassistent (FCM+)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (DAM)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten schwarz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Dekorelemente hellgrau, meliert
- Innenbeleuchtung LED
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kombiinstrument digital (7,0 Zoll)
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 67 kW TCE KAT
- Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 7")
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Notrufsystem (eCall)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Regen-/Lichtsensor
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schließ-/Startsystem Smart Key
- Seitenairbag vorn
- Seitenschweller schwarz
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Smartphone kabellose Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole
- Stoßfängerblende und Heckdiffusor schwarz glänzend
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz vorn und hinten schwarz
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: SUNRISE RED

Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















VF1RJA00471619245

CarOnSale







23.0


Menü
15:37
Smartphone spiegeln
Radio
Musik
Telefon
Apps
Info
Einstellungen


WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG


WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG


COLT


Certificate of Conformity




23.01.2024 1949 AAH00003X
M1 A9
VF1RJA00471618245
MITSUBISHI
RJA
BE2
MT6WA2GAS2K0
COLT
RENAULT (F)
F2.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA,PVCLM, M1, N2
Benzin
0001 36FA 999
2 1 67/5000 174
4047-4047 1728-1728
1437-1437 1172-1172
63
118 1570 1570
850 870
550 870
71 3750 68
900 585 5
195/55 R16 87H
195/55 R16 87H
Rot 3
20200714t1067f*23
31.08.2023 K G2825703



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)