CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2017	196.585km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 220 d 4Matic [AT - SUC5 GLC 220 d EU6, 4Matic AMG Line, 2016 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2533051F272175	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 196.585km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 145.108km	LETZTER SERVICE AM 03/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	230 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	240 µm ⚠	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Chrom-Paket
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Karosserie: 5-türig
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU - METALLICLACK
- Radstand 2873 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Standard Interieur
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Vorrüstung Dachträgersystem
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontschürze
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckschürze
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autonomer Bremseingriff
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Sport-Fahrwerk

Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur
- Fußmatten AMG
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Kraftstofftank: vergrößert
- Surround-System Burmester
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sportsitze vorn
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Scheinwerfer LED High Performance
- Ambiente-Beleuchtung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenhimmel schwarz
- Seitenscheiben vorn Akustikglas
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Innenraumlicht-Paket
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












hankook
ion evo




CarOnSale






DAIMLER AG
e1*2001/116*0480
WDC2533051F272175
2520 kg
4820 kg
1- 1250 kg
2- 1270 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany


CarOnSale



Gesamtes Umfeld berechnet

12:20





12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
25
26
27
28
29
30



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch, Verschleiß)