WBA21GW070CV10606

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	28.477 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	700 km
Typ/Modell	520	**HU (Bericht lag nicht vor)**	
Fahrgestellnummer	WBA21GW070CV10606	**Leistung / Hubraum**	
Erstzulassung	30.04.2025	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht "Light"

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Kratzer - auslegen / polieren
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren
3	Tür vorn links	Tür - Abrieb - auslegen / polieren
4	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Stossfänger vorn	Blende Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung
7	Schweller rechts	Verkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern
8	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Zweitschlüssel ist Zentral eingelagert) - fehlt - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dach, Dachholm links, Dachholm rechts, Heckklappe/-tür, Kotflügel links, Kotflügel rechts, Motorhaube, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102H	Goodyear	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	n.i.O.
2	245/45 R19 102H	Goodyear	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	n.i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					06/2030

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagemöglichkeiten
Active Guard
Airbag
Akzent Dunkelsilber kombiniert mit Effektlackierung Dark Graphite matt
Alarmanlage
Allradantrieb BMW xDrive
Ambientes Licht
Anti-Blockier-System (ABS)
Armauflage vorn
Aufmerksamkeitsassistent
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, und autom. abblendend
Außentemperaturanzeige
Bergabfahrtskontolle (Hill-Descent-Control, HDC)
BMW Digital Key
BMW ID
BMW iDrive
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Condition Based Service
Connected Drive Services
Crash Sensor
Dachreling in Perlglanz Chrom
Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser
Durchladesystem
Dynamische Brems-Control (DBC)
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Tractions Control (DTC)
Fahrerlebnisschalter
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fußmatten in Velours
Gepäckraumtrennnetz
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Gesetzlicher Notruf
Getriebe: 8-Gang Steptronic Getriebe mit Schaltwippen
Heckklappenbetätigung automatisch
Heckscheibenheizung
Innenbeleuchtung
Innenspiegel, automatisch abblendend
Kilometertacho

Bezeichnung
Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung und erweiterten Umfängen
Kopfstützen (3) hinten
Lackierung: Alpinweiß
LED-Scheinwerfer
LED-Scheinwerfer adaptiv
Lenkrad: Serienlenkrad
My Modes
Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus
Paket: Connected Package Professional
Paket: Erweitertes Außenspiegelpaket
Parkbremse, elektromechanisch
Parking Assistant
Polster: Ledernachbildung Venganza perforiert
Radiozubehör: DAB-Tuner (DAB+fähig)
Radiozubehör: HiFi-Lautsprecher-System harman/kardon
Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo
Regensensor und Fahrlichtautomatik
Rekuperationssystem
Räder: 18" Leichtmetallräder Y-Speiche 932 Grau
Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle
Räderzubehör: Reifenpannenset
Servotronic
Sitze: Fondsitze
Sitze: Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer
Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Speed Limiter
Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
Steckdosen
Telefon: Personal eSIM
Telefon: Wireless Charging Ablage
TeleServices
Verzurrösen im Gepäckraum
Warndreieck und Verbandkasten
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung
Driving Assistant
Driving Assistant Plus
Fahrwerk: Sportfahrwerk M
Lackierung: Metallic
Lenkrad: Lenkradheizung
M Akzent Dunkelsilber kombiniert mit Carbon Fibre und Silberfäden hochglänzend
M Dachhimmel anthrazit
M Hochglanz Shadow Line
Paket: BMW Iconic Glow Exterieurpaket
Paket: Comfort
Paket: M Sportpaket
Paket: Travel Paket
Panorama Glasdach
Polster: Ledernachbildung Venganza perforiert und gesteppt
Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory
Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	520	**Laufleistung (abgelesen)**	28.477 km
Fahrgestellnummer	WBA21GW070CV10606	**Erstzulassung**	30.04.2025

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	236 µm
2	Dachholm links	195 µm
3	Dachholm rechts	241 µm
4	Heckklappe/-tür	208 µm
5	Kotflügel links	197 µm
6	Kotflügel rechts	193 µm
7	Motorhaube	203 µm
8	Seitenwand links	202 µm
9	Seitenwand rechts	183 µm
10	Tür hinten links	106 µm
11	Tür hinten rechts	216 µm
12	Tür vorne links	123 µm
13	Tür vorne rechts	231 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten




Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Schweller



Abbildung 14: Schweller




Abbildung 15: Typschild



Abbildung 16: Montierte Bereifung




Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung




Abbildung 19: Montierte Bereifung




Abbildung 20: Dokumente




Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Abrieb - auslegen / polieren




Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Abrieb - auslegen / polieren



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #7: Schweller rechts: Verkleidung - gebroche… gerissen - erneuern




Beschädigung #7: Schweller rechts: Verkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern