CarOnSale

Ford Mondeo Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 42*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



04/2014	181.312km	LEISTUNG 239 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mondeo Trend [DE - LimS5 2.0 EcoBoost EU5, Trend, 2013 - 2014]	KATEGORIE Limousine
FIN WF0EXXGBBEEJ38233	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 181.312km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 239 PS (176 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2014	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Felgen angefahren

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelarmlehne hinten
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Audiosystem 6000 CD (Radio/CD-Player)
- Farbdisplay für Bordcomputer und Zeituhr
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Check-Control-System
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Motor 2,0 Ltr. - 176 kW EcoBoost SCTi KAT
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Frontscheibe heizbar
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Sitzheizung vorn
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gurtstraffer
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht
- Winter-Paket
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachhimmel Stoff
- Fußraumleuchte vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kühlergrill schwarz
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Sportsitze vorn
- Fahrer-Informations-System (FordConvers+)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Intelligent Protection System (IPS)
- Knieairbag Fahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6

Sonderausstattung

- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Fußmatten Teppich
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Metallic-Lackierung
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung
- Business-Paket 1
- Pedale Aluminium
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar
- Audio-Navigationssystem Ford SD mit Touchscreen-Farbdisplay (7 Zoll)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Power KeyFree-Startfunktion
- Adaptives Kurvenlicht (AFL)
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Raucher-Paket
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Sitze vorn klimatisiert
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Tagfahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale
MONDEO


BT
500 km
A/C
13:02


CLIMATE




Ford
AIRBAG



Ford
AIRBAG










09.04.14
WF0EXXGBBEEJ38233
FORD
MONDEO
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*630/2012J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
F.H/F.2:2270 U. 7.2/8.2:1200 B. ANHANGEBETRIEB*KW OHX
LT.EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3800*0.1;
1800 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATIO
N:4000 BIS 8% STEIG.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.04.
2014*


FSP
BPFL8856
Stadt Wuppertal
Der Oberbürgermeister
Fahrzeug-Zulassungsbehörde





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)