CarOnSale

Skoda Scala Ambition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2019	134.723km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Scala Ambition [DE - LimS5 1.0 TSI EU6d-T, Ambition OPF, 2019 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN TMBER6NW5L3016984	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 134.723km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 68.340km	LETZTER SERVICE AM 09/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2019	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	250 µm ⚠
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	2000 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagefach für Regenschirm
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach
- Dachhimmel grau
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI
- Multifunktionsanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: CERVENA VELVET/VELVET RED
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Grau
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Notrufsystem
- Service-System: Remote Services
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung
- Heckleuchten Teil-LED (Schlussleuchte und Bremslicht)
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer Teil-LED (Tagfahrlicht und Abblendlicht)
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung LED in weiß
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Komfort-Paket
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Sitzheizung vorn
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Infotainment-Paket Bolero
- Reserverad als Notrad
- Sonderlackierung Velvet Rot Premium Metallic
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Dynamic-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Dots
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Wireless SmartLink

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















NDR 2

ŠKODA AUTO a.s.
e8*2007/46*0349
TMBER6NW5L3016984
1660 kg
2860 kg
880 kg
830 kg

CarOnSale

CarOnSale

RADIO
MEDIA
MENU
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
TMBER6NW5L3016984
Ölwechsel-Service:
in 3000 km oder 238 Tagen
Inspektion:
in 3000 km oder 238 Tagen
PHONE
APPS
CAR





Einparkhilfe
PHONE
Fahrweg kontrolleren!











ATU








ndin, sehr geehrter Kunde,

hung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.
ng erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).
st fällig im Juli 2028.
lung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte

		Kraft [daN]				Achsanteil [%]		
	Ref.Wert	Links	Rechts	Funktionsw.	Ist	Min	Erg
1. Achse	288	230	219	27,7	82,6	55	LO
2. Achse	182	112	113	65,6	17,4	15	LO
		Links	Rechts				
2. Achse	Blockiert	130	134				

lte Mängel (OM)

HU-Plakette:
angebracht
(8) nächste HU:
Juli 2028







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)