Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten

Hersteller: Volkswagen		Typ: Tiguan Join Start-Stopp 4Moti..			Modell: 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, 4Moti..			
VIN: WVGZZZ5NZKW309483		Aufbau: Sport-Utility-Vehicle			Anzahl Türen: 5	Antriebsart: Allradantrieb	KBA-Schlüssel: 0603/BWT	
Kennzeichen:	Erstzulassung: 30.11.2018	Halter lt. Zulbesch. II: 2	Halter lt. Kunde: 2	Leistung (kW): 110 kW	Anzahl Zylinder: 4	Hubraum (ccm): 1968	HU: 08/27	
Gesamtfahrl. lt. Halter: 151.000 km	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler: 155.479 km	max. km-Stand bei Übergabe: 152.383 km			Raucherfahrzeug: nein	letzter KD am: 06/26	Letzter KD (km): 148.000 k..	
Farbe: Deep Black Perleffekt		Lackierung: Perleffekt			Reimport: nein	nächster KD am: k. A.	nächster KD (km): 27.400 km	
Scheckheft: Servicehistory Digital	Scheckheft Bemerkung:							
Polster: Sitzbezüge für Sondermodell	Polsterfarbe: Titanschwarz	Getriebe: Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..						
Ehemalige Nutzung: keine Sondernutzung	Eigentum des Kunden: ja							

Antrieb & Energie

Kraftstoff: Diesel	Schadstoffklasse: Euro 6	CO_2-Emission (g/km): 149 (NEFZ)	Energieeffizienzklasse: B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagefach am Dachhimmel	Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Aktive Frontklappe	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Allradantrieb	Anzeige für Waschwasserstand	Audiosystem Composition Media (Touchscree..
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel konvex, rechts
Außenspiegel lackiert	Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Le..	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bremsassistent	Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spie..	Chromleisten an Seitenfenstern
Dachreling silber	Doppeltonhorn	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
Einparkhilfe hinten	Einparkhilfe vorn und hinten	Elektron. Differentialsperre (EDS)
Elektron. Differentialsperre (XDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisieru..
Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelu..	Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (..
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontscheibe Verbundglas getönt	Fußmatten Textil	Fußraumbeleuchtung vorn
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..
Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	Handschuhfach mit Kühlfunktion	Heckleuchten LED
Heckscheibenwischer	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit A..	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Insassen-Schutzsystem proaktiv	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze ..	Karosserie: 4-türig
Kennzeichenbeleuchtung LED	Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne..	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
Knieairbag Fahrerseite	Kopfstützen hinten (3-fach)	Lendenwirbelstützen vorn
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltf..	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..	Leuchtweitenregelung
Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
Navigationsmodul Discover Media (für Audios..	Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli..	Nebelschlussleuchte
Parkbremse elektrisch	Radstand 2677 mm	Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklap..	Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwischer mit Regensensor	Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
SCR-System (AdBlue-Technologie)	Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	Servolenkung elektro-mechanisch und gesch..
Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen..	Sitzbezug / Polsterung: Velours
Sitze vorn höhenverstellbar	Sitze: Komfortsitze vorn	Sitzlehne vorn rechts umklappbar
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
Tagfahrlicht	Türgriffe außen Wagenfarbe	Verbandkasten und Warndreieck
Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	Wärmeschutzverglasung grün getönt	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..
Wegfahrsperre (elektronisch)	Winter-Paket	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Ambiente-Paket	Anhängerkupplung schwenkbar	Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassi..
Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl	LM-Felgen 7x17 (Woodstock, schwarz, glanzg..	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPo..
Perleffekt-Lackierung	Raucher-Paket	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
Reifendruck-Kontrollsystem	Spiegel-Paket	Volkswagen Media Control und App-Connect /..

Sondermodellpaket:

Sondermodell Join

Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 28.08.2026
- Gültig bis 152383 km

Zahlungsbedingungen: Verrechnung Gebrauchtwagen.
Sonderbedingungen: Inzahlungnahme Preis unter Vorbehalt einer optischen und technischen Bewertung am Tag der Fahrzeugübergabe.

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Wertminderung geschätzt ca: Kotflügel VR, Stoßfänger V, Seitenwand HR (0,00 €)

Unfallfreiheit


Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Optischer Zustand



Einstieg HL Delle Kratzer Gebrauchsspur
Einstieg VL eingedellt, smart
Stoßfänger hinten - SmartRepair
Tür hinten links - Delle entfernen
Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt verschmutzt, es konnte nur oberflächlich auf Schäden geprüft werden, eine Schadenerweiterung kann nicht ausgeschlossen werden.

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	nachlackiert	serienmäßig	serienmäßig	nachlackiert

Technischer Zustand

Fehlteile bei Hereinnahme prüfen
Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse links - Erneuern (Profil Anpassung wegen Allrad)
Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern (Flankenschaden)
Zwischensumme

Bemerkung zum technischen Zustand:
Ein Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.

Fehlteile und Dienstleistungen

Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	0,00 €
Zwischensumme	**0,00 €**

Reifen u. Felgen

Reifenart (montiert)	Ganzjahresreifen		Felgenbeschreibung: k. A.
Reifen vorne	215/65 R17 103V	VL: 4,00 mm (Michelin)	VR: 4,00 mm (Michelin)
Reifen hinten	215/65 R17 103V	HL: 5,00 mm (Michelin)	HR: 5,00 mm (Michelin)
Zweiter Reifensatz	k. A.		Felgenbeschreibung: k. A.
Reifen vorne	k. A.	VL: k. A. (k. A.)	VR: k. A. (k. A.)
Reifen hinten	k. A.	HL: k. A. (k. A.)	HR: k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER: Reifendichtmittel

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers	
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. **Der Fahrzeughalter versichert:** - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. **Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung**	Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. **0,00 €** MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Wertminderung geschätzt ca: Kotflügel VR, Stoßfänger V, Seitenwand HR (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: 151.000 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Tiguan Join Start-Stopp 4Motion

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ5NZKW309483
Kilometerstand: 155.479 km
Erstzulassung: 30.11.2018
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Einstieg VL eingedellt, smart



Einstieg HL Delle Kratzer Gebrauchsspur



Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Tür hinten links - Delle entfernen

Fahrzeugbilder


Hersteller / Typ: Volkswagen Tiguan Join Start-Stopp 4Motion

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ5NZKW309483
Kilometerstand: 155.479 km
Erstzulassung: 30.11.2018
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2






























RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Normal
14:13
21.5°C
NAV
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVGZZZ5NZKW309483
Inspektion in 27400 km oder 306 Tagen
Ölwechsel-Service
in 27400 km oder 671 Tagen
NAV
APP
CAR
MENU


14:13 AN P
Keine Einträge vorhanden.
21.5°C
151883
9929.0


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
NAV
APP
Fahrweg kontrollieren!


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
NAV
APP
Fahrweg kontrollieren!








CROSSCLIMATE



























WVGZZZ5NZKW309483























RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!


Verbrauch


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVGZZZ5NZKW309483
Inspektion in 23800 km oder 275 Tagen
Ölwechsel-Service
in 23800 km oder 640 Tagen









