CarOnSale

# Mercedes-Benz GL 500 BlueEfficiency 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026




| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2013 | 186.937km | 435 PS | Benzin | Automatikgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>GL 500 BlueEfficiency 4Matic [DE - SUV5 GL 500 EU5, 4Matic, 2012 - 2014] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>WDC1668731A246843 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>186.937km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>06/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>435 PS (320 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>4.663 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>147.191km | LETZTER SERVICE AM<br>02/2023 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5b |
| SITZE<br>7 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 07/2013 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>262g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>11.3l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (20 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ⚠ 5 mm<br>Kratzer, Rost |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 5 mm<br>Kratzer | ✓ 5 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (19 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

Reifenschäden: Verkratzt und Nabendeckel korrodiert

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 180 µm ⚠ | Beifahrertür | 130 µm |
| Kotflügel vorne links | 200 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 100 µm |
| Türe hinten links | 230 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 135 µm |
| Seitenteil hinten links | 130 µm | Seitenteil hinten rechts | 300 µm ⚠ |
| Motorhaube | 110 µm | Heckklappe | 150 µm |
| Dach | 150 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | • Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | • Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | • Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | • Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | • Andere: Musste überbrückt werden, läuft unrund ;<br>Unrunder Lauf;<br>Bei den Kontrollleuchten:<br>Motorkontrolllampe leuchtet; |
| Batterie | • Andere: Störmeldung ;<br>Tiefenentladen“; |
| Klimaanlage | • Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Ansaugung beschädigt, es liegen Teile im Fahrzeug**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | • Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | • Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | • Luftfahrwerk ohne Funktion; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3.Sitzreihe elektr. klappbar
- Abgasanlage 2-flutig
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling Chromoptik
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Easy-Entry Funktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Edelholz Esche
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Memory-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 4,7 Ltr. - 320 kW V8 CGI KAT
- Multikontursitze vorn
- PRE-SAFE-System
- Radstand 3075 mm
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Unterfahrschutz
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Original Fahrzeug Farbe: TENORITGRAU

## Sonderausstattung

- Active Curve System
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
- Chromfinnen Motorhaube
- Easy-Entry System elektr.
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Feuerlöscher
- Fußmatten Velours
- Lenkrad heizbar
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Metallic-Lackierung
- Park-Paket
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder, 3-farbig
- Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System
- Spiegel-Paket
- Trittbretter seitlich (Aluminium)
- Verbundsicherheitsglas VSG, 1.Reihe
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Winter-Paket
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- PRE-SAFE-System
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Zusatzheizung (Standheizung) mit Fernbedienung
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos


















6.6°C
13:17




13:06


DAIMLER AG

CarOnSale






13:05
Navi
Audio
Tel
Video
System
Massage
Alle zurücksetzen
Lordose
zurück
Fahrersitz
Beifahrersitz



















## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Ohne Funktion)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)