CarOnSale

Mercedes-Benz 116 CDI RWD lang PRO

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



07/2025	37.752km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 116 CDI RWD lang PRO [DE - Kb4 116 CDI EU6e, RWD lang Pro, (Facelift 2) 2024 - 2026]	KATEGORIE Van
FIN W1VVLFFZ2T4549873	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 37.752km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 192g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachverkleidung
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsgriff hinten
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Generator 200 A
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe
- Hold-Funktion
- Innenverkleidung gehobene Ausführung
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kindersicherung
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Komfortschließung
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Leseleuchten im Fond
- Leuchtweitenregelung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellpflege (2) mit Code
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- PKW-Zulassung
- Pro
- Radstand 3200 mm
- Radvollabdeckung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorrüstung Remote Service Plus
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zuheizer
- Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ

Sonderausstattung

- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Armlehnen Fahrgastraum
- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Komfort-Fahrwerk
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Park-Paket mit Rückfahrkamera
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür links elektrisch
- Schiebetür rechts elektrisch
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Spiegel-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Winter-Paket
- Zul. Gesamtgewicht 3,20 t
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel automatisch abblendbar
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale


CarOnSale






RESP
SET+
CANCEL
SET-
LIM












Vito


2442066
KBSIXT
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT






HN429939

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)