CarOnSale

Hyundai i30 FIFA World Cup Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2014	115.446km	99 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i30 FIFA World Cup Edition [DE - LimS5 1.4 EU5, FIFA World Cup Edition, 2013 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN TMAD351AAEJ192604	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 115.446km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 99 PS (73 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.396 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 89.645km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	300 µm ⚠
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt; beide Fahrzeugschlüssel beschädigt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bluetooth-Schnittstelle
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Traktionskontrolle (TCS)
- Türgriffe innen verchromt
- Wegfahrsperre
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Alarmanlage
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Hochtöner
- Knieairbag
- Lenkrad (Leder)
- Licht-aus-Automatik
- Motor 1,4 Ltr. - 73 kW KAT
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: CREAMY WHITE
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen, Griffmulde beleuchtet
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























ANTENNE


GD1
HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
MODEL
i30
TYPE
Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRIM
TCW RY
1820 kg
3020 kg
1- 960 kg
2- 960 kg


CarOnSale


CarOnSale



























Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Klarlack löst sich



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Klarlack löst sich



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Fahrertür (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Heckklappe (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Beide Fahrzeugschlüssel beschädigt