CarOnSale

Mercedes-Benz E 280 CDI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2007	319.685km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 280 CDI	KATEGORIE Kombi
FIN WDB2112201B228926	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 319.685km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2007	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 215g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Kerben	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	60 µm	Kotflügel vorne rechts	40 µm ⚠
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	60 µm	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Niveauregulierung
- Reiserechner
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenkrad (Leder)
- Original Fahrzeug Farbe: COLUMBITSCHWARZ
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Parameterlenkung
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Innenausstattung: Edelholz Vogelaugenahorn
- Laderaumboden zusätzlich mit abgeteilten Fächern
- Kraftstofftank: vergrößert
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Wärmeschutzverglasung blau getönt
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Ablagebox / Stauraum hinter den Rücksitzlehnen
- Tempomat

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Dachantenne
- CD-Wechsler
- Sitzheizung vorn
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLERCHRYSLER AG
WDB2112201B228926


CarOnSale

CarOnSale














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Ölverlust



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Undicht



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)