CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 300 de 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2021	186.589km	194 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 300 de 4Matic [DE - SUV5 GLC 300 de EU6d, 4Matic AMG Line, (Facelift) 2020 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N2539111F987033	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 186.589km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 183.189km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 45g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG-Line Interieur
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenraumlicht-Paket
- Ladekabel mit Schukostecker
- Original Fahrzeug Farbe: MOJAVESILBER
- Radstand 2873 mm
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling (Aluminium)
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- USB-Anschluss im Fond
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Rückfahrkamera
- Wegfahrsperre
- Scheinwerfer LED High Performance
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Ablage-Paket
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Chrom-Paket
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Federung für grosse Bodenfreiheit (Off-Road Fahrwerk)
- Fußmatten AMG
- Getränkehalter vorn
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege mit Code
- Park-Paket
- Reiserechner
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Park-Paket mit Sensoren
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Adaptives Bremslicht
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Fußmatten Velours
- Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)
- Innenhimmel schwarz
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Park-Paket Advanced
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Allradantrieb

Sonderausstattung

- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-Paket Advanced
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Infotainment-Paket Advanced
- Innenausstattung: Holz Eiche
- Komfort-Paket
- Konnektivität-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn
- Public-Charging-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Media-Display
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Park-Paket mit Sensoren
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
W1N2539111F987033
2650 kg
4750 kg
1210 kg
1440 kg





Hinten










STOP



Servicehistorie
Mercedes-Benz


GLC
Mercedes-Benz


Zulassungsbescheinigung Teil I


Das Fahrzeug wurde im
i-Kfz-Verfahren
am 07. Okt. 2026
außer Betrieb gesetzt.
Stadt Karlsruhe
Ordnungs- und Bürgeramt
Kfz-Zulassungsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Rad (Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)