CarOnSale

Skoda Fabia Monte Carlo

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 09*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2026	852km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fabia Monte Carlo [DE - LimS5 1.0 TSI EU6e, Monte Carlo OPF (EURO 6e), 2024 - 2026]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN TMBER6PJ5T4083029	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 852km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2029 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2026	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	80 µm	Seitenteil hinten rechts	85 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Unfallschaden Vorn links Stoßstange und Kühler

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablagefach für Regenschirm
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anbauteile schwarz glänzend
- Ausstattungs-Paket: Colour Concept Schwarz
- Ausstattungs-Paket: Parken
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bremsenergierückgewinnung
- Brillenfach
- Dach schwarz lackiert
- Dachhimmel schwarz
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Rot
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI
- Original Fahrzeug Farbe: Velvet-Rot Metallic
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Monte Carlo
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Textilfussmatten
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Verglasung getönt
- Lenkrad (Sport/Leder mit Ziernaht) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze
- Audiosystem Bolero mit Touchscreen
- Bordcomputer
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Infotainment-System mit 8,2" Display
- Notrufsystem
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Wireless SmartLink
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Frontkamera
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Scheinwerfer LED, mit Seiten- und Abbiegelicht
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Innenspiegel mit USB-Anschluss (Typ C)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Scheibenbremse hinten
- Metallic-Lackierung Premium
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























TMBER6PJ6T4083029

CarOnSale





ŠKODA
CERTIFICATE OF CONFORMITY
CZ registration data issued / CZ registrační data vydána
Original





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Motorhaube (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)