CarOnSale

Kia Soul Iconic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 08*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



11/2015	127.355km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Soul Iconic [DE - Van5 1.6 CRDi EU6, Iconic, 2015 - 2016]	KATEGORIE Van
FIN KNAJP816GG7274400	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 127.355km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.582 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 104.732km	LETZTER SERVICE AM 08/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2015	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	80 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Aktiv Matrix Display
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio inkl. TFT-Farbdisplay
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik
- Kühlergrill mit Chromrahmen
- Lenkrad heizbar
- Leuchtweitenregelung elektrisch
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CRDi KAT
- Pedale Aluminium
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben Solar-Reflect
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- SUV-Urban-Stylingkit
- Türgriffe innen Chrom-Optik
- Verglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcksicherungsnetz
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sound & Navi-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türverkleidung Kunstleder
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Gepäck-/Laderaumleuchte herausnehmbar, LED
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill Klavierlack
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag
- Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer)
- Sitzheizung vorn
- Stau-/Ablagefach im Laderaumboden
- Stoßfänger schwarz hochglänzend
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- VIP-Paket

- Wegfahrsperre
- Zusatzbremsleuchte LED
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Verstärker (Radio)
- Ambiente-Beleuchtung
- Heckdiffusor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Wärmeschutzverglasung
- Xenon-Scheinwerfer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Subwoofer
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Mittelarmlehne hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sound-System Infinity Premium
- Audio-Navigationssystem KIA (8 Zoll)
- Frontspoiler
- Sitzheizung hinten
- Sitzbelüftung vorn

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















MDR SN C

기아자동차(주)
KIA MOTORS CORPORATION
e4*2007/46*0825
KNAJP816GG7274400
1940kg
3240kg
1-1050kg
2-950 kg

CarOnSale


CarOnSale





infinity




KIA

RES
+
SET



92.80 MHz
MDR SACHSEN - Das Sachsenradio
Preset
Scan
Info
TA
Clean Air
A/C
MODE
AUTO
CLIMATE
OFF

infinity
Deutschland
Clean Air
A/C
MODE



RADIO
MEDIA
MAP
A/V
Clean Air
A/C
MODE
AUTO










OFF
MUSIC
MODE
LANE
OFF



Inspektion
Autohaus Dinnebier GmbH
Filiale Berlin/Spandau
Brunsbütteler Damm 180/194
13581 Berlin


Service – Inspektion
Autohaus Dinnebier GmbH
Filiale Berlin/Spandau
Brunsbütteler Damm 180/194
13581 Berlin


KIA
soul
Garantie- und Serviceheft
BEDIENUNGSANLEITUNG


KIA MOTORS
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
EG-Übereinstimmungsbescheinigung




KNAJP816GG7274400
KIA MOTOR (ROK)
SOUL
Diesel



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Steinschlag)



- Schweller links (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)