CarOnSale

Audi Q7

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



07/2020	117.129km	LEISTUNG 340 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q7 [DE - SUV5 55 3.0 TFSI e quattro EU6d-T, S line, (Facelift) 2019 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ4M8LD009487	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 117.129km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 340 PS (250 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 104.074km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 87g/km (WLTP) 69g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.9l/100km (WLTP) 3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Reifenschäden: Eine Felge verkratzt;

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Drive Select
- Audi music interface
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik
- Bremsassistent
- Bremssättel Schwarz lackiert
- Dachkantenspoiler
- Dachreling (Aluminium)
- e-tron Aufladesystem
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Elektromotor 94 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Glanz-Paket
- Hybrid
- Hybrid 280 kW (Motor 3,0 Ltr. - 250 kW TFSI)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Ladedose (AC / DC)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron)
- Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- MMI Touch (Touchscreen)
- Modellpflege
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2995 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte
- Standklimatisierung
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Tagfahrlicht LED
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Frontkamera (Scheibe)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU

Sonderausstattung

- Akustikglas Türscheiben seitlich
- Audi music interface im Fond
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Fahrwerk (adaptive air suspension)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Eiche grau
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Rear Seat Entertainment RSE (Vorbereitung)
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Sitzheizung vorn und hinten
- Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Sportsitze vorn
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder gelocht (perforiert)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Assistenz-Paket Stadt
- Audi Smartphone Interface
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Matrix-LED-Scheinwerfer mit Laserlicht
- Perleffekt-Lackierung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag hinten
- Sound-System Bang & Olufsen
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Fußmatten Audi exclusive mit Kederprofil (Leder)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Assistenz-Paket Tour
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Head-up-Display
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Radioempfang digital (DAB)
- Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sound-System BOSE
- Fahrassistenz-System: 360-Grad-Rundumschutz (Audi pre sense 360°)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage Plus (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara Frequenz / Leder
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Heckleuchten LED (pro) mit dynamischer Lichtinszenierung und mit dynamischem Blinklicht
- Ladekantenschutz (Edelstahl)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















STAR FM Franken
SUNSHINE LIVE
TOGGO Radio
AUTO
AUTO

WAUZZZ4M8LD009487


CarOnSale

CarOnSale







MAX
210
km/h
AUTO



Gewährleistungsnachweis
Vorwort
Fischer
AUTOMOBILE
141/72206


SET
SPEED
DISTANCE


AUTO


16.0
16.0
AUTO
AUTO
A/C
OFF




Fahrweg kontrollieren
Hinten


















Fahrzeug
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
17000 km / 01.2028
Zurücksetzen









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)