CarOnSale

Audi Q3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2017	167.115km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3 [DE - SUV5 1.4 TFSI EU6, basis, 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8UXJR009808	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 167.115km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 60.839km	LETZTER SERVICE AM 10/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP Sommerreifen	VORNE LINKS 4 mm
FELGE Leichtmetall (16 Zoll)	VORNE RECHTS 4 mm
	HINTEN LINKS 4 mm
	HINTEN RECHTS 4 mm

2. Satz

REIFENTYP Winterreifen	VORNE LINKS 4 mm
FELGE Leichtmetall (16 Zoll)	VORNE RECHTS 4 mm
	HINTEN LINKS 4 mm
	HINTEN RECHTS 4 mm

Reifenschäden: Felgen angefahren

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Fensterzierleisten schwarz
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TFSI
- Original Fahrzeug Farbe: FLORETTSILBER
- Radstand 2603 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Initial
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sport-Fahrwerk S-line

Sonderausstattung

- Connectivity-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Frontscheibe Akustikglas
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Komfort-Paket
- Modellvariante CO2-optimiert (Ausführung e, Ultra)
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitzheizung vorn
- Audi music interface
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Navigations-Paket
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG

CarOnSale

CarOnSale






AUTO




AUTO




AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


WAUZZZ8UXJR009808
215/65 R16 98V
215/65 R16 98V
GRAU
BENZIN
7.2/S.2:1110 E.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GBS-MASSE D.ZU
KOMBINATION:3785KG*WW.AHK IT.EOTO*DATUM ZUR EMISSIONS
KLASSE: 31.07.2017*


TIVW2530
Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
Ordnungsamt
Zulassungs- und
Führerscheinstelle
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)