CarOnSale

BMW 225 i xDrive M Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



01/2018	126.959km	LEISTUNG 231 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 225 i xDrive M Sport [DE - Van5 225i EU6, xDrive M Sport (11.2015->), 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WBA2A910507A50313	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 126.959km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 231 PS (170 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 117.015km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2018	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN	KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Felgen verschürft

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- M Sport
- Motor 2,0 Ltr. - 170 kW 16V
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Leseleuchten hinten
- Original Fahrzeug Farbe: ESTORILBLAU II
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Bordcomputer
- Dynamische Bremsleuchte
- Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kraftstofftank: vergrößert
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag hinten
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Multifunktion für Lenkrad
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Gepäckraumbeleuchtung
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Start-Stop-Knopf
- Variable Sportlenkung
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Blinkleuchten LED
- Ambiente-Beleuchtung
- Leseleuchten vorn
- BMW-Online: Online-Plattform

Sonderausstattung

- Alarmanlage
- CD-Laufwerk
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Panoramadach (Glas)
- Rückfahrkamera
- Service-System: Remote Services
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Farbmonitor (8,8 Zoll)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Außenspiegel-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota perforiert
- Sound-System Harman-Kardon
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Business-Paket
- Dachreling schwarz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Navigationssystem: Navigation Plus (USB)
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Spiegel-Paket
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED
- Außenspiegel elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBA2A910507A50313


CarOnSale





MEDIA
MENU
MAP
COM
NAV
BACK
OPTION

28°
AUTO
28°
OFF
SYNC
A/C
AUTO
MAX A/C
SPORT

Nicht allein auf Kamerabild verlassen.













TwinPower Turbo




Service Historie
OK Datum: 22.09.2023 Service: 34052 BMW
Kilometer: 74.038 km
OK Datum: 21.01.2025 Service: 34052 BMW
Kilometer: 101.897 km
OK Datum: 14.08.2025 Service: 34052 BMW
Kilometer: 111.299 km
OK Datum: 25.11.2025 Service: 34052 BMW
Kilometer: 117.015 km


Declaration of Conformity
SUPPLEMENTARY OWNER'S HANDBOOK


BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCH
EC-CERTIFICATE OF CONFORMIT
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENST
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELS





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Delle, Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)