CarOnSale

Audi Q5

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



07/2023	104.345km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFY9P2118462	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 104.345km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 94.896km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 168g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Allradkupplung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Stoff
- Dachkantenspoiler
- Dachreling schwarz
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe Akustikglas
- Funkschlüssel
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz matt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Modellpflege
- Multifunktionskamera
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2819 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sonderlackierung Ibis-Weiß
- Standard-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Ausführung: advanced
- Tagfahrlicht LED
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Original Fahrzeug Farbe: IBISWEISS

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket Stadt mit Assistenz-Paket Parken
- Assistenz-Paket Tour
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi Smartphone Interface
- Business-Paket
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Head-up-Display
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Neuwagen-Reifengarantie
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40)
- Sitzbelüftung vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Assistenz-Paket Stadt
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Ausstiegswarnung und Querverkehrs-Assistent
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Assistenz-Paket Parken
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sitzheizung vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad
- Heckleuchten LED (pro) mit dynamischer Lichtinszenierung und mit dynamischem Blinklicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Multifunktionskamera
- Sportsitze vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WAUZZZFY9P2118462

CarOnSale


RADIO
MEDIEN
TELEFON
NAVIGATION
PHONE APPS
FAHRZEUG
FAVORITEN
EINSTELL



Fahrweg kontrollierent
Vorn






DISTANCE
SPEED


AUTO















Fahrweg kontrollieren!
Hinten







Betriebsanleitung
Q5
Audi Vorsprung durch Technik
Audi Vorsprung durch Technik


AUDI
Übereinstimmungsbescheinigung




06.07.2023 0588 BQW006432
M1 AC
WAUZZZFY3P2118462 2
Audi
FY
XDTPAQ1
QD7AD7CJK02RT51B184BIAEM1FSD1C
Q5
AUDI
FZ Z.Pers.bel.3. 8 Spl.
Combilimousine
715/2007*2013/1832AP
EURO6;WLTP;AP;P/CI; M, N1 I
Hybr.Diesel/E
0010 38AP 1968
7.2/8.2:*90 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUG
KOMBINATION:4910KG*WW.AHK LT.EGTG*
2 2 150/3800 222
4682-4682 1917-1917
1641-1641 1880-1880
100
168 2510 2510
1245 1335
1245 1335
73 3150 67
2400 750 5
235/60 R18 103W
235/60 R18 103W
Weiß 0
e1*2007/46*1550*39
07.09.2022 K GS492249
ausgestellt am 08.11.2024




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)




- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)