CarOnSale

Ford Ka Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2005	43.200km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ka Basis	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0BXXWPRB5J84147	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 43.200km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.299 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2005	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (13 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Heckklappe lässt sich nicht öffnen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Querlenker vorne beschädigt;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Rücksitzlehne geteilt
- Servolenkung
- Wegfahrsperre
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Airbag Beifahrerseite
- Ausstellfenster hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Gurtstraffer
- Karosserie: 3-türig
- Rücksitzlehne klappbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Zeituhr (Analog)
- Original Fahrzeug Farbe: Polar-Silber Metallic
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Seitenairbag vorn
- Verglasung getönt
- Zierleisten geklebt

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Heizung mit Umluftschaltung
- Klimaanlage
- Metallic-Lackierung
- Motor 1,3 Ltr. - 51 kW KAT
- Reifen 165/65 R13 ..T
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dachantenne

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale

CarOnSale




11.03.2005 8586 00000000
M1 AB
WF0BXXWPRB5J84147
FORD (D)
RBT
A9B1
4CAA JE
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckimousine
EURO 3
Benzin
0001 0444 1299
ZU.O.1/O.2:KEINE**
2 1 51/5500 167
3620 - 3649 1856 - 1956
1385 - 1431 962 - 1020
150 1205 1265
710 800
710 600
83 71
4
165/65R13 72S
165/65R13 72S
GRAU 7
e9*95/54*0019*15
24.11.2004 A HJ012487



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)