CarOnSale

Mitsubishi Outlander PHEV Basis 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2017	89.609km	121 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Outlander PHEV Basis 4WD [DE - SUV5 2.0 PHEV Plug-in Hybrid EU5, Basis 4WD, 2014 - 2016]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMBXDGG2WHZ002044	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 89.609km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 121 PS (89 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling silber
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Drehzahlmesser
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor VA 60 kW / HA 60 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Getränkehalter vorn und hinten
- Gurtstraffer vorn
- Heckleuchten LED
- Hybrid 149 kW (Motor 2,0 Ltr. - 89 kW)
- Innen-/ Außentemperaturanzeige
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen verstellbar
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Liegesitz-Funktion, Sitze vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Modellpflege
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2670 mm
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schließ-/Startsystem Smart Key
- Schnellladevorrichtung
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole
- Stoßfänger teilweise Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-/Audio-Schnittstelle
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Dachreling
- Regensensor
- Heckscheibe abgedunkelt
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MITSUBISHI MOTORS CORPORATION


CarOnSale

CarOnSale



CANCEL


SOURCE




Hauptuntersuchung § 29 StVZO
(1) Ergebnis
ohne festgestellte Mängel
(2) Nächste HU
März 2028
Prüfplakette
zugeteilt


15.03.2017
7107
AFC00026X
M1
AC
JMBXDGG2WHZ002044
8
MITSUBISHI
CWO
GGP21
ATABRRA58AAA
Mitsubishi Outlander
MITSUBISHI (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI: M, N1 I
Hybr.B/E ext.aufl.
0025
6WO
1998
F.1/F.2:+80 u.7.2/8.2:+110 b.Anhä
30 min,2x60 kW*Batteriekapazität


HU
März 2022
März 2024
März 2026
TBZY3803
Stadt Essen
Der Oberbürgermeister




Stadt Essen
Der Oberbürgermeister

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)