Datum: 20.10.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten PKW
Besichtigungsdatum / Ort	
Fahrzeughalter	
Amtliches Kennzeichen	
Vehicle identification number	WV2ZZZ7HZEH012790

Datum: 20.10.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten PKW
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Besichtigung durch	
Fahrzeughalter	
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	Van
Hersteller	Volkswagen
Modell / Verkaufsbezeichnung	KOMBI
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0603 ARJ 02558
Vehicle identification number	WV2ZZZ7HZEH012790
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	13.08.2013 / 13.08.2013
Nächste HU	08/2028 (Bericht lag vor)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	347.318 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Weiß
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Zylinder	1.968 ccm / 4
Leistung	103 kW

Datum: 20.10.2026

Schadstoffklasse	EURO5
Leergewicht (kg)	1.976
zul. Gesamtgewicht (kg)	3.000
zul. Nutzlast (kg)	1.024
Maße (L/B/H)	- x 1904 x -
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 9
Getriebe	Manuell
Anzahl Gänge	6
Polster / Farbe	Leder / Grau
Anzahl Schlüssel	3 von 3 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / unvollständig
Restlauf bis Service	0 Monat(e)
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/70 R16 101S	BF-Goodrich	Ganzjahresreifen auf Stahl	4 / 4
#2 235/70 R16 101S	BF-Goodrich	Ganzjahresreifen auf Stahl	4 / 4

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Datum: 20.10.2026

Unfallschäden

Nr.	Schadenort
1	Hagelschlag

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

- Fahrzeug weist dem Alter und Verwendungszweck entsprechende Gebrauchsspuren auf
- Folgekosten aufgrund mangelhaften Lichtverhältnissen möglich
- Ausstattung und Historie konnten aufgrund fehlender Unterlagen nicht geprüft werden
- Bremse HA 70%

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 34 Übersichtsfotos, 38 Beschädigungsfotos

Datum: 20.10.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Datum: 20.10.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Kombiinstrument

Datum: 20.10.2026



Abbildung 13: Kombiinstrument




Abbildung 14: FIN



Abbildung 15: Laderaum




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Dokumente

Datum: 20.10.2026




Abbildung 19: Dokumente




Abbildung 20: Dokumente




Abbildung 21: Dokumente




Abbildung 22: Dokumente




Abbildung 23: Dokumente




Abbildung 24: Dokumente

Datum: 20.10.2026




Abbildung 25: Dokumente




Abbildung 26: Dokumente



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges

Datum: 20.10.2026

Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung

Datum: 20.10.2026




Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung


Datum: 20.10.2026



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung

Datum: 20.10.2026



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung


Datum: 20.10.2026




Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung

Datum: 20.10.2026




Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung

Datum: 20.10.2026



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung