CarOnSale

Nissan Micra Visia Plus

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2017	101.588km	71 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Micra Visia Plus [DE - LimS5 1.0 EU6, Visia Plus, 2016 - 2019]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNVK1400X59345644	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 101.588km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 71 PS (52 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.382km	LETZTER SERVICE AM 12/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 107g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	165 µm ⚠
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	155 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Paket
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenkrad (Sport)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,0 Ltr. - 52 kW 12V KAT
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen schwarz
- Türverkleidung mit Stoffeinsatz
- USB-Schnittstelle
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player und 2 Lautsprecher
- 2 Lautsprecher
- Kopfstützen vorn
- Original Fahrzeug Farbe: GUNMETAL GREY

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























FM1-1
1025
1LIVE


NISSAN INTERNATIONAL S.A.
VNYK140DX59345644
1490 Kg
2080 Kg
1-0750 Kg
2-0750 Kg
TEKPN
K14
KPN


CarOnSale


CarOnSale



RES +
CANCEL
SET −



CarOnSale



CarOnSale
MICRA








Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
NISSAN 0182
ATH
Autohaus Heddier GmbH
Telefon: (0 23 62) 9 92 00
Telefax: (0 23 62) 99 20 40


Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
Kraft und Dreiband GbR
Kfz-Meisterbetrieb
Autohandel


NISSAN CONNECT
NISSAN
MICRA


NISSAN
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
für einzelnige Fahrzeuge


30.10.2017
MICRA
VNVK1490X5B345644
NISSAN
K14
C
C01
NISSAN (CH)
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2016/646W
Benzin
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 30.09.2017*


DEKRA
nächste HU
2022
Juni '26



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch, Undicht)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)