CarOnSale

Volkswagen MULTIVAN

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2010	248.016km	179 PS	Diesel	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG MULTIVAN	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZAH232579	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 248.016km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 234.487km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 205g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Erhöhte Abgasentwicklung ;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anzeige für Waschwasserstand
- Armaturentafel Komfort
- Ausführung: Highline
- Ausführung: Multivan
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag: Teppich
- Chrom-Paket
- Doppeltonfanfare
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe links
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserievariante: Normaldach
- Kühlergrill mit Chromleiste und Chromspange
- Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl
- Leuchtweitenregelung
- Make-up-Spiegel links beleuchtet
- Make-up-Spiegel rechts beleuchtet
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDI
- Multifunktionstisch
- Radstand 3000 mm
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Scheinwerfer H7
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servoschliessung Heckklappe
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunstleder
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Zuziehhilfe Schiebetür links
- Zuziehhilfe Schiebetür rechts
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch
- Regensensor
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt, inkl. Zuziehhilfe elektrisch
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt, inkl. Zuziehhilfe elektrisch
- Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehne, höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeinstrumente
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung


- Anzeige für Waschwasserstand
- Raucher-Paket
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Lenkrad mit Multifunktion (Radio und Handy)
- Vorbereitung Mobiltelefon/Handy (Premium Light)
- Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Lackierung: Perleffekt-Lackierung
- Audio-Navigationssystem RNS 510
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Sport-Fahrwerk
- Mehrkanalverstärker
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Wärmeschutzverglasung
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeinstrumente
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Kindersitze (2) integriert, 1. Sitzreihe

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















VOLKSWAGEN AG
WV2ZZZ7HZAH232579
3000 kg
5200 kg
1 - 1550 kg
2 - 1575 kg
Typ 7HC

CarOnSale






OPS - Optisches Parksystem
Fahrweg kontrollieren!







7EM H41
MULTIVAN
132 KW
CFCA
LC9X 0000 0000








WV2ZZZ7HZAH232579
VOLKSWAGEN, VW
MULTIVAN
VOLKSWAGEN-VW
Kombilimousine
Diesel





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Verformung)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)