CarOnSale

# Ford Ranger Wildtrak Doppelkabine 4x4

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026




| 05/2019 | 63.000km | LEISTUNG<br>200 PS | KRAFTSTOFF<br>Diesel | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Ford | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Ranger Wildtrak Doppelkabine 4x4 [DE - PickupDK4 3.2 TDCi EU6, Wildtrak 4x4 Doppelkabine, (Facelift) 2016 - 2019] | KATEGORIE<br>Pritschenwagen/Pick-Up |
| FIN<br>6FPPXXMJ2PKC70495 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>63.000km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>10/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>200 PS (147 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>3.198 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>40.521km | LETZTER SERVICE AM<br>04/2023 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6c |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 05/2019 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>228g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>8.7l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Reifen porös | ⚠ 4 mm<br>Reifen porös |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Reifen porös | ⚠ 4 mm<br>Reifen porös |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 110 µm | Beifahrertür | 115 µm |
| Kotflügel vorne links | 125 µm | Kotflügel vorne rechts | 230 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 130 µm | Türe hinten rechts | 130 µm |
| Seitenteil hinten links | 135 µm | Seitenteil hinten rechts | 145 µm |
| Motorhaube | 80 µm | Heckklappe | 125 µm |
| Dach | 145 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Sitzbank
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Paket 129
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Batterie verstärkt
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Dachreling (Aluminium)
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- FordPass Connect inkl. eCall
- Frontscheibe heizbar
- Fußmatten Premium
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Gurtstraffer
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie/Aufbau: Pritsche, Doppelkabine
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill im Sport-Design
- Laderaum-Paket 8
- Laderaumwanne
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole Premium
- Modellpflege
- Motor 3,2 Ltr. - 147 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer LED
- Off-Road-Paket
- Parkpilotsystem hinten
- Parkpilotsystem vorn
- Radstand 3220 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Schmutzfänger hinten
- Schmutzfänger vorn
- Seitenschweller mit Trittbrett
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitzbezug / Polsterung: Teilleder
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose 230V
- Stoßfänger hinten schwarz (Stahl)
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum
- Türgriffe außen lackiert
- Verglasung getönt
- Vorbereitungs-Paket Tachograph
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Kopfstützen hinten
- Radioempfang digital (DAB)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Rückfahrkamera
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Aktives Überrollschutzsystem
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Getränkehalter vorn
- Sperrdifferential
- Sportbügel hinten (aerodynamisch geformt, schwarz, Ladefläche)
- Unterfahrschutz
- Laderaumschienen
- Unterfahrschutz hinten

## Sonderausstattung

- Anhängerkupplung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Metallic-Lackierung
- Standheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos




















FORD
e11*2007/46*0154
6FPPXXMJ2PKC70495
3270 KG
6000 KG
1480 KG
1850 KG
2AB
0.37



















Automobilforum
Kuttendreier GmbH
Automobilforum
Kuttendreier GmbH






17.05.2019 1566 AAC00391 S
N1G BA
6FPPXXMJ2PKC70495 1
FORD
2AB
SA2W4P
59EBJ4
RANGER
FORD (AUS)
Geländefz.GÜ.bef.b. 3,5 t
Lastkraftwagen
715/2007*2016/646ZC
EURO6;ZC;PI/CI;N1 III, N2
Diesel
0002 36ZC 3198
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:6000KG*WW.AHK LT.EGTG*
M.EIBACH DISTANZRINGEN,KENNZ.91425062,T=25MM IN VERB.M.LM-R
AD 8JX18,ET55 U.REIFEN 265/60 R18 110T*
2 2 147/3000 175
5277-5483 1860
1815-1848 2277-2354
225 -
228 3270 3270
1480 1850 -
1480 1850 -
77 2250 74
3500 750 5 -
255/70R16 111T
255/70R16 111T
-
e11*2007/46*0154*17
20.04.2018 A FH935805


Landratsamt
München
81541 München
ZBI 2829195


[redacted]
FH935805
Ford
2AB
SA2W4P
59EBJ4
Ranger
FORD (AUS)
1566 AAC01391S
6FPPXXMJ2PKC70495
N1G BA
Geländefz.Gw.bef.b. 3,5
Lastkraftwagen
3198 147/3000
Diesel 0002
e11*2007/46*0154*17 20.04.2019

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)