CarOnSale

Mercedes-Benz C 400 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 08*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2015	76.808km	333 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 400 4Matic [DE - Lim4 C 400 EU6, Exclusive 4Matic, 2014 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2050661F194243	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 76.808km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 333 PS (245 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 76.187km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2015	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 170g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	160 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	190 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Dämpfer Motorhaube verschlissen;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Exclusive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 3,0 Ltr. - 245 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Innenhimmel Stoff
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Standard Interieur
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tempomat
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Kühlerjalousie, regelbar (Airpanel)
- Tagfahrlicht LED

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Fußmatten Velours
- Intelligent Light System LED
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Innenausstattung: Edelholz Esche
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Infotainment-System: Remote Online
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Innenraumlicht-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
e1*2001/116*0431
WDD2050661F194243
2210 kg
4075 kg
1- 1100 kg
2- 1140 kg
Mercedes-Benz
775
TYP: 204
Made in Germany



CarOnSale












LIM/


50
500km
TMC
260m

12 V













Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0524204921
0195567
EL110702




WDD2050661F194243
Mercedes-Benz
C 400 4MATIC
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
Benzin





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller links (Delle)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)