CarOnSale

BMW 740 L e iPerformance xDrive

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 81*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2018	104.461km	258 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 740 L e iPerformance xDrive [AT - Lim4 740 e EU6d-T, xDrive L OPF, 2018 - 2019]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA7J21080B206304	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 104.461km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 59.138km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2018	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 64g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 2.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Ladekabel fehlt

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Armauflage vorn
- Audio-Navigationssystem Professional
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel-Paket (erweitert)
- BMW Display-Key
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- CD-Laufwerk
- Check-Control-System
- Control-Display mit Farbmonitor (10,2 Zoll)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Elektromotor 50 kW (Hybridantrieb)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: BMW Gestiksteuerung
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fernentriegelung Heckklappe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Head-up-Display
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Hybrid 240 kW (Motor 2,0 Ltr. - 190 kW)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Instrumentenanzeige, multifunktional
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory
- Leseleuchten vorn
- Licht- und Regensensor
- Lichtteppich beleuchtet, LED (Welcome Light Carpet)
- Luftauslass (Air Breather) Chrom
- Lufteinlassblende Chrom
- Luftfeder mit Niveauregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Nebelscheinwerfer LED
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: IMPERIALBLAU
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand lang
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Seitenairbag
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Concierge Services

- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Internet
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Servotronic
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Tagfahrlicht LED
- WLAN-Hotspot
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ziergitter verchromt

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-System: BMW Night Vision
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Leseleuchten im Fond BMW Individual
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn + hinten
- Soft-Close-Automatik für Türen
- Sonnenschutzrollo Heckscheibe und Seitenscheiben elektr.
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sound-System Harman-Kardon
- Surround-Kamerasystem (Surround View)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBA7J21080B286904

CarOnSale

CarOnSale

Nicht allein auf Kamerabild verlassen.











Service Historie
OK Datum: 12.11.2024 Service: 00000 BMW
Kilometer: 59.138 km
OK Datum: 17.10.2023 Service: 26836 BMW
Kilometer: 58.605 km
OK Datum: 28.09.2022 Service: 26836 BMW
Kilometer: 50.169 km
OK Datum: 14.09.2021 Service: 26836 BMW
Kilometer: 38.920 km












Abgemeldet

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Delle)



- Stoßstange hinten (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)