CarOnSale

BMW 320D

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 96*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



05/2023	194.984km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 320D	KATEGORIE Kombi
FIN WBA21FZ070FP93965	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 194.984km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 179.231km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	80 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	445 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Laut Einlieferer sind 2 Schlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- BMW Live Cockpit Plus
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- Licht- und Regensensor
- M Sport
- Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- Modellpflege
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination
- Spiegel-Paket
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Sportdifferential
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Variable Sportlenkung
- Warndreieck
- Widescreen Display
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Service-System: Remote Services
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: BMW Intelligent Personal Assistant
- BMW Curved Display
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
- Tagfahrlicht LED
- Blinkleuchten LED
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Sitzlehnenbreitenverstellung vorn
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Fzg. ohne Schriftzug Kotflügel vorn
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















0
P




























SERVICE HISTORIE
Service:
Am 22.04.2026 bei 179213 km
Service Partner: BMW 00120
Service:
Am 26.11.2025 bei 154776 km
Service Partner: BMW 00120
Service:
Am 01.08.2025 bei 134823 km
Service Partner: BMW 00120
Motoröl
HIGH

SERVICE HISTORIE
Am 27.06.2025 bei 129414 km
Service Partner: BMW 00120
Service:
Am 20.12.2024 bei 103334 km
Service Partner: BMW 00120
Service:
Am 20.08.2024 bei 77638 km
Service Partner: BMW 00120
Service:
HIGH

SERVICE HISTORIE
Am 29.05.2024 bei 61852 km
Service Partner: BMW 00120
Service:
Am 21.03.2024 bei 51453 km
Service Partner: BMW 00120
Service:
Am 02.02.2024 bei 43252 km
Service Partner: BMW 00120
Service:
HIGH

SERVICE HISTORIE
Service:
Am 02.02.2024 bei 43252 km
Service Partner: BMW 00120
Service:
Am 28.09.2023 bei 24968 km
Service Partner: BMW 00120
Service:
Am 20.04.2023 bei 4 km
Service Partner: BMW 00618
HIGH

