CarOnSale

Volkswagen Polo CrossPolo BMT/Start-Stopp

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2016	188.933km	90 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo CrossPolo BMT/Start-Stopp [AT - LimS5 CrossPolo 1.2 TSI BMT/Start-Stopp EU6, CrossPolo, 2014 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ6RZGU075099	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 188.933km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 174.568km	LETZTER SERVICE AM 07/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2016	FARBE Orange	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Felgen haben Bordstein Beschädigung

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel silber lackiert
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dachreling silber eloxiert
- Dauerfahrlicht
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Paket Elektrik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lautsprecher (4)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,2 Ltr. - 66 kW TSI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelscheinwerfer integriert
- Nebelschlussleuchte
- Nebelschlussleuchte integriert
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: Honey Orange Metallic
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Schlechtwege-Fahrwerk
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze
- Sonderlackierung Flash-Rot
- Sondermodell CrossPolo
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Sport-Design, lackiert
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Anzeige für Waschwasserstand
- App-Connect
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahr-Komfort-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Infotainment-Paket
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage Climatronic 1-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ6RZGU076099

CarOnSale


CarOnSale















Reutmann
144.568


Reutmann
26.09.2022
109.566




Datenauszug


12
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
24
26
27
28
29
30


VOLKSWAGEN, VW
POLO



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)