CarOnSale

Fiat Fiorino SX Kasten

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



02/2021	230.195km	LEISTUNG 95 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiorino SX Kasten [DE - Ka4 1.3 Multijet EU6d-T, SX S&S, (Facelift) 2019 - 2021]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN ZFA22500006S99162	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 230.195km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.248 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 159.751km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2021	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 122g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**130 µm**
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**140 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Starke Blauauchbildung ; Unrunder Lauf; Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch;
Batterie	● Tiefenentladen“;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer: Motorschaden!

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armlehne vorn
- Automatische Türverriegelung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Eco-Jet-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: herausnehmbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Ladeflächenauskleidung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,3 Ltr. - 70 kW 16V M-Jet KAT
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher und Dachantenne
- Radstand 2513 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür rechts
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Strike 230
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfängergrill, Rahmen lackiert
- Tankdeckel abschließbar
- Verglasung grün getönt
- Verriegelung Hecktür (innen)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Außentemperaturanzeige
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Laderaumtrennwand halbhoch mit Trenngitter
- Lenkrad mit Multifunktion und Schalt-/Wählhebel Leder
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzheizung vorn links
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) mit USB-Anschluss in Mittelkonsole
- Verglasung 2.Reihe
- Zuheizer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Lenkrad und Schalt-/Wählhebel Leder
- Batterie verstärkt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























CarOnSale



FREE TO GO
SERVICE
24


WARTUNGSNACHWEISE
FREE TO GO
SERVICE
23




FIAT FIORINO
FCA ITALY (I)
Datum zur Emissionsklasse: 27.01.2021*




FU791792

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Öffnet nur über den Schlüssel

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)