CarOnSale

Ford Tourneo Courier Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



01/2019	141.945km	LEISTUNG 101 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG	KATEGORIE
Ford	Tourneo Courier Titanium [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU6d-T, Titanium, (Facelift) 2018 - 2020]	Van
FIN	**KENNZEICHEN**	**LAUFLEISTUNG LAUT TACHO**
WF0LXXTACLJG37775	-	141.945km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN	**POLSTER**	**LEISTUNG**
01/2028 / Vorhanden	Stoff	101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF	**ANZAHL SCHLÜSSEL**	**SERVICEHEFT**
Benzin	2	Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT	**HUBRAUM**	**BORDMAPPE**
Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	998 ccm	liegt vor
LETZTER SERVICE	**LETZTER SERVICE AM**	**EMISSIONSKLASSE**
-	-	Euro 6d-Temp
SITZE	**TÜREN**	**GETRIEBE-TYP**
5	4/5	Schaltgetriebe
01/2019	**FARBE**	**GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER**
	Blau	2
IMPORTFAHRZEUG	**COC DOKUMENTE VORHANDEN**	**LAND DER LETZTEN ZULASSUNG**
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG	**CO2-EMISSIONEN**	**KRAFTSTOFFVERBRAUCH**
Keine	156g/km (WLTP)	6.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	200 µm ⚠
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Sitzbank
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstellfenster Schiebetür links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
- Gurtstraffer
- Heckklappe verglast
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstütze hinten mitte
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2489 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür links
- Schiebetür rechts
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Starter-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung stark getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Audiobedienung am Lenkrad
- Heckscheibenwischer
- Heckscheibe heizbar
- Airbag Fahrerseite
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Seitenairbag vorn
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Sonderausstattung

- Audio-Paket 61
- Metallic-Lackierung
- Sitz-Paket 4 / 17 / 38 / 46
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Farbdisplay (6 Zoll)
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Frontscheibe heizbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Knieairbag Fahrerseite
- Rückfahrkamera
- Radioempfang digital (DAB)
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Parkpilotsystem hinten
- Sitzheizung vorn
- Armlehne für Fahrersitz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale



22.0°
11:27 7°
Steuerung


A/C
22 °C
MAX A/C
AUTO
MAX
PASSENGER AIRBAG
12V











Jan 2026
Jan 2028
D21WM2V4


30.01.2019
M1
WF0LXXTACLJG37775
FORD
JU2
SFCF1LX
SAKPZNACJAH
TOURNEO COURIER
FORD (D)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*2017/1347/AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001
F.1/F.2: +50 KG B. ANHÄNGEBETRIEB*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE
: 30.01.2019*Z 15.1-15.2: A.FEL 6.5JX16H2ES49.0E**
195/55R16 87V
BLAU
14.09.2018


FORD
JU2
SFCF1LX
SAKPZNACJAH
Tourneo Courier
FORD (D)
8566
WF0LXXTACLJG37775

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)