CarOnSale

Jaguar XJ

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2016	83.048km	300 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jaguar	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XJ	KATEGORIE Limousine
FIN SAJAA1690GNV97369	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 83.048km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 300 PS (221 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 83.047km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Sommerreifen

FELGE

Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	160 µm ⚠
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	235 µm ⚠
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	155 µm ⚠
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer:
reparierter Schaden
Motor ersetzt für 20.000€

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Bremssättel Silber lackiert
- Fußmatten Premium
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Eiche
- Interieur-Paket Portfolio
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Parkbremse elektronisch (EPB)
- Soft-Close-Automatik für Türen
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Lenkrad mit Multifunktion
- Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad
- Sitze hinten heizbar / klimatisiert
- Sitzverstellung vorn elektr. (18/18-Wege links/rechts)
- Bluetooth-Schnittstelle
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Geschwindigkeits-Regelanlage geländeabhängig (All Surface Progress Control, ASPC)
- Keyless-Start
- Park-Distance-Control (PDC) hinten
- Seitenairbag vorn und hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Diebstahl-Warnanlage
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Frontscheibe Verbundglas
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad heizbar
- Motor 3,0 Ltr. - 221 kW V6 Diesel KAT
- Reifen-Reparaturset
- Zeituhr (Analog)
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Innenausstattung: Leder Soft-Grain
- Mittelarmlehne vorn
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitze vorn heizbar / klimatisiert
- Audio Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektron. Traktionskontrolle
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Park-Distance-Control (PDC) vorn
- Stop-Start-Anlage
- Heckleuchten LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Adaptives Fahrwerk
- Fußgänger-Schutzsystem (Aktive Motorhaube PDBS)
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstütze hinten mitte
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Multimedia-System (Touchscreen-Farbdisplay, Steuerung für Audiosystem, Klimaanlage, Bluetooth)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Außenspiegel elektr. anklappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Panoramadach (Glas)
- Schiebedach elektrisch
- Lenkrad (Leder, 3-Speichen)
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Soft-Grain
- Sitzverstellung vorn elektr. (14/14-Wege links/rechts)
- Audio-DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Diebstahl-Warnanlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Keyless-Entry
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Scheinwerfer LED
- Antriebsart: Heckantrieb
- Niveauregelung automatisch

Sonderausstattung

- Beleuchtungs-Paket
- Fahrassistenz-Paket
- Frontscheibe heizbar
- Audiosystem Meridian 825 Watt Premium Surround-Klangsystem (CD/DVD)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Vorauswarnung
- Dachhimmel Sonderfarbe Jet
- Park-Paket (Einparkhilfe) mit Surround-Kamerasystem
- Metallic-Lackierung
- Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Einstiegsblenden (Edelstahl) beleuchtet, mit Schriftzug Jaguar
- Smog-Sensor / Luftgütesensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Diebstahlschutz-System satellitengestützt (InControl Secure)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















JAGUAR

CarOnSale






JAGUAR LAND ROVER LTD
e11*2007/46*0089
SAJAA1690GNV97369
2400 KG
KG
1 1180 KG
2 1280 KG
PAINT PEL TRIM APF BJ

CarOnSale

CarOnSale

JAGUAR

Umgebung auf Sicherheit prüfen


KARTE ERKUNDEN
09:49
1.6 km




MERIDIAN
SURROUND











LETZTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
NÄCHSTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL







Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45
Berichts-Nr. P076319007685
vom 20.03.2026, 08:09
zu Berichts-Nr. P079827004784
HU-Prüfziff. EZqy3V6F 2015 D Stuttgart
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kur

(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im März 2028.

(9) DEKRA
Ihr Prüfingenieur


29.12.16 P1590 HADVD00179
M1 AA
SAJAA169QGNV97369 7
Jaguar
NNA
C
513
Jaguar XJ
Jaguar Land Rover (G
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI; H, N1 I
Diesel
0002 36W0 P2993
Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.:
2 01 221 /4000 250
5130 1899
1460 1976
- - -
155 2400 2400
1180 1280 -
1180 1280 -
76 3000 74
- - 5 -
245/40R20XL99Y
275/35R20XL102Y
-
SCHWARZ 9/-
e11*2007/46*0099*14
27.11.15 FK EP631381


(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)
Nächste HU TÜV NORD
DEZ 2021
TÜV NORD Mobilität
DEKRA nächste HU Dez 2023
34513
DEKRA nächste HU Dez 2025
MäR 28

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)