CarOnSale

Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



08/2016	365.332km	LEISTUNG 258 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLE 350 d 4MATIC	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2923241A038169	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 365.332km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 364.771km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Feststellbremse elektrisch
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Karosserie: 5-türig
- Mittelarmlehne hinten
- PRE-SAFE-System
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Vorrüstung Dachträgersystem
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Kraftstofftank: vergrößert
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI KAT
- Radstand 2915 mm
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Rückfahrkamera
- Wegfahrsperre
- Intelligent Light System LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

Sonderausstattung

- Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt
- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenhimmel schwarz
- Lenkrad heizbar
- Memory-Paket
- Smartphone integriert
- Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System
- Spiegel-Paket
- Trittbretter seitlich (Aluminium)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Durchladeeinrichtung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Keyless Go Startanlage
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Zusatzheizung (Standheizung)
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Niveauregulierung mit ADS

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























DAIMLER AG
WDC2923241A038169
2900 kg
6500 kg
1450 kg
1600 kg

CarOnSale

CarOnSale





Gesamtes Umfeld beachten!


CarOnSale


























Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost)



- Türe hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)