CarOnSale

Kia Carens Attract

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



10/2015	125.634km	LEISTUNG 135 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Carens Attract [DE - Van5 1.6 GDI EU6, Attract, 2015 - 2016]	KATEGORIE Van
FIN KNAHT811AG7135319	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 125.634km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 135 PS (99 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.591 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 67.167km	LETZTER SERVICE AM 08/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Kühlergrill mit Chromrahmen
- Motor 1,6 Ltr. - 99 kW GDI KAT
- Reifen-Reparaturset
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: (IM) TITANIUM SILVER
- Abbiegelicht
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außentemperaturanzeige
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fußmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Stau-/Ablagefach im Laderaumboden
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter hinten
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer)
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Handschuhfach mit Kühlfunktion

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























KNAHT811AG7135319


CarOnSale

KIA
CarOnSale






OVERZICHT VAN DE CARROSSERIE-INSPECTIES
Carrosserie-inspectie
Na 48 maanden
Na 60 maanden
Na 72 maanden
Schadevrij gebleven
Schade verholpen
Schade vastgesteld
Stoomslag
Krassen deuken
Carrosserie beschadigingen
Beschadigingen anti-corrosie beschermlaag
Dealerstempel / Reparateurstempel
Handtekening
Schmauen Autohaus GmbH & Co. KG
Kottendorfer Straße 2-6
42697 Solingen/Ohligs
Telefon 02 12 / 23 25-0
18


OVERZICHT VAN DE CARROSSERIE-INSPECTIES
OVERZICHT VAN HET PERIODIEK ONDERHOUD
Carrosserie-inspectie
Na 12 maanden
Na 24 maanden
Schadevrij gebleven
Schade verholpen
Schade vastgesteld
Stoomslag
Krassen deuken
Carrosserie beschadigingen
Beschadigingen anti-corrosie beschermlaag
Dealerstempel / Reparateurstempel
Handtekening
17


Hauptuntersuchung § 29 StVZO
(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
April 2027
Prüfplakette
zugeteilt
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit Ihres Fahrzeuges.
Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im April 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.
Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.
(9) Es bestätigt Sie Herr Freitag
(TÜV SÜD Auto Partner GmbH)
Messwerte:
(10) Mängel:
TÜV SÜD
Mehr Wert.
Mehr Vertrauen.




14.10.15 8253 M1 AEP000528
M1 AC
KNAHT811AG7135319
Kia
MP
C7P21
M62AZ1
Carens or Rondo
KIA MOTOR (ROK)
Fzz.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2015/45M
EURO5;W;PI/CI;M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1591
GRAU
e4*2007/46*0633*06
20.03.15
WTB44988

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)