CarOnSale

Volvo XC90 Ultimate Bright AWD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.10.2026



07/2022	68.465km	LEISTUNG 235 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XC90 Ultimate Bright AWD [DE - SUV5 B5 (Diesel) AWD EU6d, Ultimate Bright Mild-Hybrid, (Facelift) 2022 - 2]	KATEGORIE Geländewagen
FIN YV1LFK2V0P1907586	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 68.465km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 235 PS (173 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 55.046km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 202g/km (WLTP) 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (WLTP) 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3.Sitzreihe
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Applikationen am Fahrzeugheck Chrom
- Applikationen an den Seitenfenstern Chrom
- Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht
- Audiosystem High Performance Pro by Harman-Kardon
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Beinauflage elektr. verstellbar, Sitze vorn
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel und Türsäulen Nubuk - Textil
- Dachreling Aluminium-Optik
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieurumfänge lackiert
- Fahrassistenz-Paket: Driver Assistance
- Fahrassistenz-Paket: Driver Awareness
- Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: Emergency Stop Assist
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Abschwächung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Pilot Assist
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)
- Fahrassistenz-System: Ready to Drive Notification
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Head-up-Display
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Android (DAB+)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Drive
- Keyless-Start
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kindersitz integriert (2.Sitzreihe mitte)
- Klimaanlage im Fond
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar

- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkradheizung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Licht-Paket
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Memoryfunktion für Sitz vorn rechts
- Mild-Hybrid 173 kW (Motor 2,0 Ltr. - 173 kW Diesel)
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- Original Fahrzeug Farbe: ONYX BLACK
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2984 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzbank 3-teilig
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Service-System: Google Services
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn und hinten höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen
- Subwoofer
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Textilfussmatten Premium
- Türgriffe außen mit Chromrahmen
- USB-Anschlüsse (2) im Fond
- Verglasung getönt
- Volvo ON CALL
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

★ Sonderausstattung

- Rückfahrkamera
- Rückfahrkamera mit 360° Surround View
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sonderlackierung Onyx Schwarz-Metallic

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale








11:36
Suchen
Schließen
LO
LO











SERVICE UND GARANTIE
VOLVO



27.07.2022 9101 BPR000941
MIG AF
YV1LFK2V0P1907586 -
Volvo
L 185 2840 2840
LFK2 1310 1600 -
LFK2VC0 1310 1600 -
- 71 2850 68
XC90 2700 750 7 -
VOLVO (3) 275/45R20 110V
Geländefz.Pers.bef. 275/45R20 110V
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP Schwarz 9
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 1 e4*2007/46*0929*21
Hybr.Diesel/E 06.05.2022 GJ552791
0010 3GAP 1969


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)