CarOnSale

Volkswagen Golf Sportsvan Highline BMT/Start-Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2015	172.711km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Sportsvan Highline BMT/Start-Stop [DE - Van5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Highline, 2013 - 2017]	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZAUZFW586661	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 172.711km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 135.528km	LETZTER SERVICE AM 01/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2015	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 120g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
8 mm	8 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Reifenschäden: Radkappen sind verkratzt

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	270 µm ⚠	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	250 µm ⚠	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	1330 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug; anhängerkupplung lässt sich nicht ausklappen.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Hinterachse: Verbundlenkerachse
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rücksitzlehne geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Composition Touch (Touchscreen, MP3, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegelfuß Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket 2
- Dachhimmel Stoff, grau
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Heckleuchten dunkel getönt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend
- Karosserie: 4-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung Highline
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Leseleuchten vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe

- Verbandkasten und Warndreieck
- Winter-Paket
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Auto-Hold-Funktion
- Mittelarmlehne hinten
- Lendenwirbelstützen vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Lautsprecher (4)
- Abbiegelicht
- Anzeige für Waschwasserstand
- Chromeinfassung Fensterheberschalter
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Multimediabuchse AUX-IN
- Tagfahrlicht
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn

★ Sonderausstattung

- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Raucher-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sport-Fahrwerk
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Metallic-Lackierung
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Progressivlenkung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- R-Line Sport-Paket
- Safesicherung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAUZFW586661
1990 kg
3625 kg
1090 kg
0950 kg
Typ AUV


CarOnSale

ParkPilot









CRLB
LA7W
QSD
TW
B8A C7E G1A H6L J2D DN4 Q4H
- 1AT 1G8 1XX 1NL 5RQ 5SL TR1
8BN 3S0 3U1 Q16 18A 8G0 8ZB
1KE 1ZE - G81 7MM
8Y1 4UP 4X3 4R4 4K3 N2S 5MJ
BRE 2JD E8A 8AE 0BN 2UC 2G5
1JC L19 8YE
20.02.2015
26.02.15


23.05.2016
4374
405673
141/48208


15.02.2017
15234
716195
141/48208


16.2.2018
35330
141/48208
holmann&wittmann



18.07.2018
42493
DIEKOW
DIEKOW


07.02.2019
54045
310722


31.05.2019
60422
AMSC
STOCKER
AMSC
STOCKER
141 43123


12.05.2020
64434
Stiglmayr
Stiglmayr



6.9.21
84832
141/29084
RUNNER
AUTOHAUS
83646 Bad Tölz
141/29084
RUNNER
AUTOHAUS
83646 Bad Tölz



19.5.22
103512
A-49320
141/29084
RUNNER
AUTOHAUS
83646 Bad Tölz
141/29084
RUNNER
AUTOHAUS
83646 Bad Tölz


02.01.24
135.523
2023010325
Autohaus


514060
Autohaus Hutter GmbH








Landeshauptstadt Wiesbaden
Der Oberbürgermeister
Allgemeine Ordnungsbehörde
ZBI 29935



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)