CarOnSale

Opel Crossland Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2018	120.152km	110 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crossland Innovation [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6, INNOVATION S/S, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0V7H9ED9J4264096	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 120.152km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	185 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Leseleuchten vorn (2)
- OnStar SOS Service
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Sicht-Paket
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Armlehne vorn links
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Heckleuchten LED
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW
- Radstand 2604 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- GPS-Empfängermodul
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht LED
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Leseleuchten im Fond
- Original Fahrzeug Farbe: SATIN STEEL GREY 4

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Funktions-Paket
- Sitzheizung vorn
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Rücksitz geteilt / verschiebbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Technologie-Paket Park & Go Premium
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Dach Kontrast-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Mittelarmlehne hinten
- Lenkrad heizbar
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















OPEL
WOV7HGED9J4264096




AUDIO
NAV
SET



PSA
Courroie distribution / Timing belt
changée / changed
km/miles
Date
Prochain changement / Next change :
MAX 100 000 kms_62 500 miles / 6 years




KREIS STEINBURG
Der Landrat
als Kreisordnungsbehörde
- Verkehrsaufsicht -
im Auftrage





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)