CarOnSale

BMW xDrive 18 d

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



03/2011	200.913km	LEISTUNG 143 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	7

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 18 d [AT - SUV5 18d EU5, xDrive, 2009 - 2011]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAVP11080VN46468	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 200.913km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2011	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 7
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	175 µm ⚠	Heckklappe	175 µm ⚠
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra
- Start-Stop-Knopf
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Kopf-Airbag-System hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel KAT
- Original Fahrzeug Farbe: MARAKESHBRAUN
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2760 mm
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Dachreling
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Licht-Paket
- Multifunktion für Lenkrad
- Servolenkung Servotronic
- USB-Schnittstelle
- Österreich-Paket Plus
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Dachreling (Aluminium)
- Heckgepäckträger Vorbereitung
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC)
- Ski-/Snowboardtasche
- X Line
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Heckleuchten LED
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Tagfahrlicht
- Xenon-Scheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























RESET

CarOnSale


CarOnSale










BMW PROFESSIONAL
AUDIO


BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΜΕΤΟΠΟΠΙΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




12
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
24
25
26
28
29
30




Fahrzeug abgemeldet am

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)




- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Anderer Schaden): Fehlt