CarOnSale

Renault Scenic Expression

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2011	128.838km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Scenic Expression [DE - Van5 1.6 16V 110 EU5, Expression, 2010 - 2011]	KATEGORIE Van
FIN VF1JZ1U0645202755	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 128.838km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2011	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 174g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**145 µm**	Beifahrertür	**145 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**135 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**155 µm**
Motorhaube	**155 µm**	Heckklappe	**130 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Laut Einlieferer Ölpumpe defekt Motorstart nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug hinten zugeparkt Kofferraum Prüfung nicht möglich

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefächer im Boden vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gurtstraffer
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V
- Radzierkappen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Wegfahrsperre
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























RENAULT
VF1JZ1U0645202755

CarOnSale




16.03.2011
3333
ATK00038 8
M1
AB
VF1JZ1U0645202755
6
RENAULT
JZ
JZ1U
JZ1U06
MEGANE SCENIC
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sol.
Schräghecklimousine
715/2007*692/2008A/EG
EURO5,A,P/C),M,N1-I
Benzin
0001
35A0
1598
ww.AHK lt. EGTG/ABE*Datum zur Emissionsklasse: 16.03.2011*
2
1
81/6000
190
4344
1845
1678
1395--
75
174
1877
1877
1050
1000
1050
1000
81
3750
M74
1300
695
5
205/60 R16 (92)H
205/60 R16 (92)H
Blau /
5 /
s2*2001/116*0379*14
26.01.2011
K
DX042604

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)




- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Verformung)



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Nicht vorhanden)