CarOnSale

BMW sDrive 18 i xLine

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 55*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.10.2026



08/2018	130.972km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG sDrive 18 i xLine [DE - SUV5 sDrive18i EU6d-T, xLine, 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAJG11000EH88799	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 130.972km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 71.069km	LETZTER SERVICE AM 04/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	85 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	75 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Abnehmbarer AHK: Kupplung fehlt!Fahrzeug Nass bei Aufnahme: eingeschränkte Sicht auf Dellen u Kratzer.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumboden faltbar
- Laderaumboden variabel
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Licht-Paket
- Motor 1,5 Ltr. - 103 kW 12V
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2670 mm
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Remote Services
- X-Line
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Armauflage vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Abbiegelicht
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic
- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung

- Außenspiegel-Paket
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Raucher-Paket
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Dachreling schwarz
- Sitzheizung vorn
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Rückfahrkamera
- Business-Paket
- HiFi-Lautsprechersystem
- Kraftstofftank: vergrößert
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Metallic-Lackierung
- Sportsitze vorn
- Service-System: Concierge Services
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Exterieurumfänge Aluminium satiniert
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota perforiert
- CD-Laufwerk
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1676
WBAJG11000EH88799
2025 kg
3725 kg
1- 1020 kg
2- 1035 kg

CarOnSale












Service Historie
OK 11.06.2019 BMW
OK 21.06.2021 BMW
OK 03.09.2021 BMW
OK 22.06.2022 BMW


Service Historie
OK 03.09.2021 BMW
OK 22.06.2022 BMW
OK 26.12.2022 BMW
OK 11.04.2023 BMW




Zulassungsbescheinigung Teil I



Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)