CarOnSale

BMW 540 d xDrive Luxury Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2020	94.923km	320 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 540 d xDrive Luxury Line [DE - Kb5 540 d EU6d-T, xDrive Luxury Line, 2018 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN WBAJN71020BS67736	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 94.923km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 320 PS (235 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 86.053km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2020	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 190g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	⚠ 7 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Felgen teilweise beschädigt;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	165 µm ⚠	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	165 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	205 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	205 µm ⚠
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	160 µm
Dach	215 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblenden verchromt
- BMW Live Cockpit Plus
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Luxury Line
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Remote Services
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota mit Farbnaht
- Start-Stop-Knopf
- Wegfahrsperre
- Licht- und Regensensor
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Chrome-Line Exterieur
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline
- Instrumententafel Sensatec
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelschlussleuchte(n)
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Original Fahrzeug Farbe: JATOBA
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Armauflage vorn
- Blinkleuchten LED
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Luftfederung Hinterachse
- Motor 3,0 Ltr. - 235 kW 24V Turbodiesel
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer LED
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzheizung vorn
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Exklusiv-Paket
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Metallic-Lackierung
- Innenausstattung: Keramik-Applikationen für Bedienelemente
- Sprachbediensystem
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- BMW Display-Key
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Standheizung
- Panoramadach (Glas)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Audio-Navigationssystem Professional
- Alarmanlage
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Ambient Air-Paket
- Service-System: Concierge Services
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAJN71020BS67736

CarOnSale




Factory label duplicate
valid only with the original
122R-00 0258
10 R-04 5627







CarOnSale
540d










Service Historie
OK Datum: 27.04.2026 Service: 24342 BMW
Kilometer: 91.888 km
OK Datum: 26.08.2025 Service: 24342 BMW
Kilometer: 86.053 km
OK Datum: 14.05.2024 Service: 24342 BMW
Kilometer: 65.643 km
OK Datum: 29.04.2024 Service: 24342 BMW
Kilometer: 64.484 km








12.11.2020
0005
CPD00132
WBAJN71020BS67736
BMW
35K
JN71
DAW56000
540D XDRIVE
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;NLTPJDGJPT/CI; M, N1
Diesel
2992
36DG
2993
MISSIONSKLASSE: 12.11.2020*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)