CarOnSale

Honda Jazz 1.2 S Cool

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2014	138.755km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Honda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Jazz 1.2 S Cool [DE - Van5 1.2 i EU5, S Cool, (Facelift) 2013 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN SHHGG5730EU002339	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 138.755km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	230 µm ⚠
Seitenteil hinten links	80 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Colorverglasung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Lautsprecher vorn
- Modellpflege
- Multimediabuchse AUX-IN
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 66 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitze im Fahrzeugboden versenkbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: CRYSTAL BLACK
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gurtstraffer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Micro-Dachantenne hinten mitte
- Multi-Info-Display (i-MID)
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung


Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















HONDA OF THE U.K. MANUFACTURING LTD.
SHHGG5730EU002339




SEL
RESET




28.03.2014 2131 AAM00010
M1 AB
SHHGG5730EU002339 3
Honda
GG5
4
1
JAZZ
HONDA (GB)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
EC 715/2007*EC 566/2011J
EURO5;I;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35J0 01198
20.BIS 1655*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:
28.03.2014*
02 01 0066/06000 177
--03900 --1695
--1525 --001131
00095
0123 001580 001580
00820 00840
00820 00840
72 03750 69
01000 0450 005
175/65R15 83T
175/65R15 83T
schwarz 9
e6*2007/46*0013*02
04.05.2012 K FK308144






FK308144

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)