CarOnSale

BMW 525d xDrive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2014	266.875km	218 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 525d xDrive	KATEGORIE Kombi
FIN WBA5J91070D491615	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 266.875km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 218 PS (160 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 254.869km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 142g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	165 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Heckbereich, Kofferboden, gebrochen / gerissen, Ausrüstung, Tirefit Füllmittel, fällig, Kotflügel rechts, verkratzt / verschürft, Motorhaube, Steinschlag, Rad/Reifen, Leichtmetallfelge hinten rechts, verkratzt / verschürft, Fahrzeugdach, Dach, Korrosion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Luftfederung Hinterachse
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 160 kW Turbodiesel
- Multifunktionsarmlehne im Fond
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Diagonal
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Wegfahrsperre
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Blinkleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Niveauregulierung

Sonderausstattung

- Dachreling schwarz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Audio-Navigationssystem Professional
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Innovations-Paket (2)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt, BMW Individual)
- Adaptives Kurvenlicht
- Control-Display mit Farbmonitor (9,2 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Service-System: Remote Services
- Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Standheizung
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Sprachbediensystem
- Service-System: Concierge Services

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale







WBA5J9J07DDX91165






TP PRIMVERA
3000 km








Service Historie
15:07 PRIMVERA TP
OK Datum: 20.05.2026 Service: 00000
Kilometer: 254869 km
OK Datum: 10.04.2025 Service: 00000
Kilometer: 224908 km
OK Datum: 22.03.2024 Service: 00000
Kilometer: 201852 km
OK Datum: 04.08.2022 Service: 00000
Kilometer: 171611 km


Service Historie
15:07 PRIMVERA TP
Kilometer: 171611 km
OK Datum: 24.08.2021 Service: 00000
Kilometer: 157766 km
OK Datum: 11.03.2020 Service: 00000
Kilometer: 144263 km
OK Datum: 05.12.2017 Service: 32929 BMW
Kilometer: 119044 km
OK Datum: 29.03.2017 Service: 03813 BMW


Service Historie
15:07 PRIMVERA TP
Kilometer: 119044 km
OK Datum: 29.03.2017 Service: 03813 BMW
Kilometer: 107074 km
OK Datum: 18.05.2016 Service: 03813 BMW
Kilometer: 94143 km
OK Datum: 27.07.2015 Service: 03813 BMW
Kilometer: 66033 km
OK Datum: 01.06.2015 Service: 03813 BMW


Service Historie
15:07 PRIMVERA TP
OK Datum: 27.07.2015 Service: 03813 BMW
Kilometer: 66033 km
OK Datum: 01.06.2015 Service: 03813 BMW
Kilometer: 58884 km
OK Datum: 04.02.2015 Service: 03813 BMW
Kilometer: 43607 km
OK Datum: 18.09.2014 Service: 04543 BMW
Kilometer: 21265 km




27.03.2014 0005 BGH000181
M1 AC
WBA5J91070D491615 3
BMW
5K
5J91
6A150000
525d xDrive
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*143/2013T
EURO6,T,CI, M, N1 I
Diesel
0002 36T0 1995
2 2 160/4400 231
4907-4907 1860-1860
1462-1462 1945-1945
90
142 2480 2480
1170 1420
1170 1420
74 3300 68
2000 750 5
225/55 R17 97W
225/55 R17 97W
Schwarz 9
e1*2007/46*0455*08
15.05.2013 K FA000567
F.1/F.2: 2570 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1560 B.ANHÄNGE
BETRIEB*WW.AHK LT-EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL. *DAT
UM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.03.2014*


Außerbetriebsetz
22.09.2026
Der Landrat
des Odenwaldkreises
im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten links (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Rost, Steinschlag)



- Dach (Rost, Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)