CarOnSale

Honda Jazz 1.4 Si

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2015	84.000km	99 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Honda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Jazz 1.4 Si [AT - Van5 1.4i EU5, Si, (Facelift) 2012 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN SHHGG6770FU015362	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 84.000km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 99 PS (73 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.339 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 77.720km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Aerodynamik-Kit
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anzeigeinstrumente mit Durchlichttechnik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Info-Display (i-MID)
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitze im Fahrzeugboden versenkbar
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Colorverglasung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaautomatik
- Lautsprecher hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelschlussleuchte
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenschweller
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- USB-Schnittstelle
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Auspuffblende verchromt
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lautsprecher vorn
- Leseleuchten vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 73 kW KAT
- Multimediabuchse AUX-IN
- Original Fahrzeug Farbe: POLISHED METAL
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















HONDA OF THE U.K. MANUFACTURING LTD.

CarOnSale








WARTUNGSBESTÄTIGUNG




HONDA


Fahrer-
Handbuch
Service-
heft




10
30
25
3
9
29
8
28
27
4
7
5




D1 Marke
Honda
D3 Handelsbezeichnung
JAZZ 1.4 SI
D3 Typ/Variante/Version
GG6/3/3
A22 Anzahl der Vinsassungen
1
A21 Anlage
Der/Die Übereinstimmungsbescheinigung
ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes
Raum für Eintragung der Abmeldung / Aufhebung der Zulassung
(ist hier keine Eintragung angeführt, ist die Zulassung aufrecht)

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)